Поверка

осуществляется в соответствии с документом «Инструкция. Теплосчетчики SA-94. Методика поверки. AW.408.22.X1R», согласованным ФГУП «ВНИИМС» 23.12.2009 г.