

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора  
ФБУ «Государственный региональный  
центр стандартизации, метрологии и  
испытаний в Республике Татарстан

С.Е.Иванов  
2020 г.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ДАТЧИК НАГРУЗКИ ДН130В

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

ПЛА140.201.040.000 МП с изменением № 1

г.Казань

2020 г.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Назначение.....	3
2.Требования безопасности и требования к квалификации поверителя.....	3
3. Операции и средства поверки.....	3
4 Условия поверки.....	4
5.Проведение поверки.....	4
5.2 Опробование.....	4
5.4 Определение приведенной погрешности измерения.....	4
5.5 Определение вариаций показаний.....	5
6 Оформление результатов поверки.....	5

## **1. Назначение**

Настоящая методика распространяется на датчики нагрузки ДН130В (далее – датчики), и на датчики, выпущенные до 2020 года, изготовленные по техническим условиям ТУ 4273-001-56347017-2015 и устанавливает методику их первичной и периодической поверки.

Межповерочный интервал - один год.

## **2. Требования безопасности и требования к квалификации поверителя**

2.1 При проведении поверки соблюдают требования безопасности, согласно эксплуатационной документации на поверяемые датчики нагрузки, на используемое поверочное, испытательное и вспомогательное оборудование, а также при поверке на месте эксплуатации необходимо руководствоваться требованиями безопасности, устанавливаемыми на эксплуатирующем предприятии.

2.2 К поверке допускают лиц, изучивших эксплуатационную документацию на датчики нагрузки ДН130В.

## **3. Операции и средства поверки**

При проведении поверки должны быть выполнены операции, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование операции	Номер пункта рекомендации по поверке	Проведение операции при	
			первичной проверке	периодической проверке
1	Внешний осмотр	п. 5.1	+	+
2	Опробование	п. 5.2	+	+
3	Определение пределов допускаемой приведенной погрешности измерения силы растяжения	п. 5.4	+	+
4	Определение вариаций показаний	п. 5.5	+	+
5	Подтверждение соответствия программного обеспечения датчика	п.5.7	+	-
6	Оформление результатов проверки	п. 6	+	+

Таблица 1 п 5.3; п 5.6 (Измененная редакция, Изм. №1)

При проведении поверки применяются средства измерений, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Номер пункта рекомендации по проверке	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки, метрологические и основные технические характеристики средства поверки
п. 5.2;5.4;5.5;5.7	Рабочий эталон единицы силы 3-го разряда, согласно Государственной поверочной схемы для средств измерений силы, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2498 от 22.10.2019 г.
п. 5.2;5.4;5.5;5.7	Устройство интерпретации измерительной информации, представляемой в виде дискретных электрических сигналов, передаваемых по интерфейсу RS-485 согласно стандартному

Таблица 2 п 5.3; п 5.6 (Исключены, Измененная редакция, Изм. №1)

**Примечание:** Средства поверки, перечисленные в таблице 2, могут быть заменены аналогичными, обеспечивающими требуемую точность и пределы измерений.

#### 4 Условия поверки

4.1 Операции по всем пунктам настоящей методики проводят при следующих влияющих факторах:

- температура окружающего воздуха, °С: от +15 до +25
- относительная влажность воздуха, %, не более: 80

4.2 Применяемые при поверке средства измерений должны иметь действующий срок поверки. Используемые измерительные приборы и контрольно-проверочная аппаратура должны иметь действующие паспорта, свидетельства о калибровке или иные документы, подтверждающие их пригодность для проведения поверки.

#### 5.Проведение поверки

##### 5.1 Внешний осмотр

5.1.1 При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие датчиков нагрузки ДН130В эксплуатационной документации.

5.1.2 При внешнем осмотре проверяют комплектность датчиков, качество лакокрасочных и металлических покрытий, отсутствие видимых повреждений, соответствие внешнего вида датчиков и их маркировки считаются положительными, если внешний вид, маркировка датчиков соответствуют требованиям эксплуатационной документации.

5.1.3 Обозначение на датчиках должны соответствовать требованиям эксплуатационной документации предприятия-изготовителя.

##### 5.2 Опробование

5.2.1 Перед опробованием датчики должны быть подключены к устройству интерпретации измерительной информации представляемой в виде дискретных электрических сигналов, передаваемых по интерфейсу RS-485, согласно стандартному протоколу MODBUS и подключены к ПК.

5.2.2 Выполняют подготовительные работы, в соответствии с руководством по эксплуатации. Датчики нагрузки устанавливаются на эталонной силозадающей машине.

5.2.3 Проверяется работа датчиков нагрузки во всех режимах, предусмотренных эксплуатационной документацией.

5.2.4 Данные с датчиковчитываются с помощью программного обеспечения установленного на персональном компьютере и отображаются на мониторе ПК.

5.2.5 Результаты опробования считаются положительными, если они подтверждаются работой датчиков в режимах, предусмотренных эксплуатационной документацией.

5.2.5 (Введен дополнительно, Измененная редакция, Изм. №1)

5.3 (Исключен, Измененная редакция, Изм. № 1)

##### 5.4 Определение приведенной погрешности измерения

5.4.1 Определение приведенной погрешности датчиков проводят при нагружении до наибольшего предела измерения (НПИ) и последующем разгружении с остановками не менее чем в пяти точках диапазона измерений, начиная с первой точки измерения 20 кН и

исключая нулевое значение. Точки должны располагаться равномерно во всем диапазоне измерений.

Значение приведенной погрешности измерения определяют по формуле:

$$\delta = \pm \{[\text{MAX}(\text{Pi} - \text{Poi})] / \text{Pn}\} \times 100 \%$$

где **MAX [Pi - Poi]** - максимальное значение абсолютной погрешности, вычисленное как разность показания отображаемого на дисплее устройства отображения (**Pi**) и действительным значением (**Poi**) измеряемого усилия в i-ой точке измерения, **Pn** - значение НПИ.

Результаты испытаний считаются положительными, если их величина не превышает допускаемого значения, указанного в описании типа.

#### 5.4 (Измененная редакция, Изм. №1)

#### *5.5 Определение вариаций показаний*

Вариацию показаний датчиков измеряют в процентах от НПИ при двух значениях нагрузки: нагрузки близкой к НПИ и нагрузки, равной 0,6 НПИ проводимых при выполнении операции по п. 5.4, определяют по формуле:

$$Vi = [100 * (\text{P}_{ni} - \text{P}_{pi})] / \text{P}_{max},$$

где **P<sub>ni</sub>** – значение i-ой нагрузки при ее возрастании, **P<sub>pi</sub>** – значение i-ой нагрузки при ее убывании, **P<sub>max</sub>** – значение нагрузки, равной НПИ.

За значение вариации показаний датчика принимают наибольшее значение, вычисленное по этой формуле.

Результаты испытаний считаются положительными, если вариация не превышает допускаемого значения, указанного в описании типа.

#### 5.5 (Измененная редакция, Изм.№ 1)

#### 5.6 (Исключен, Измененная редакция, Изм. № 1)

#### **5.7 Подтверждение соответствия программного обеспечения датчиков**

5.7.1 Подтверждение соответствия ПО датчиков нагрузки проводится путем проверки версии программного обеспечения. Для этого необходимо датчик подключить к компьютеру через интерфейс RS-485 и с помощью специализированного ПО считать версию (по протоколу MODBUS запросить данные из регистра 0x03).

Результат проверки соответствия программного обеспечения считают положительным, если номер версии, не ниже указанного в описании типа.

##### 5.7.1 (Измененная редакция, Изм.№1)

##### 5.7.2 (Исключен, Измененная редакция, Изм.№1)

#### **6 Оформление результатов поверки.**

6.1 Положительные результаты поверки оформляют свидетельством о поверке в соответствии с Приказом № 1815 от 2 июля 2015 г. «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

6.2 При отрицательных результатах поверки датчиков нагрузки, проводится повторная настройка датчиков, после чего весь цикл поверки повторяется. В случае повторного отрицательного результата, датчики бракуются в соответствии с Приказом № 1815 от 2 июля 2015 г. «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

6.3 Знак поверки наносится непосредственно на свидетельство о поверке.  
6.3 (Введен дополнительно, Измененная редакция,Изм.№ 1)