ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

(в редакции, утвержденной приказом Росстандарта № 1285 от 03.06.2019 г.)

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МПА-Кс, ВПА-Кс и МВПА-Кс

Назначение средства измерений

Манометры, вакуумметры имановакуумметры показывающие МПА-Кс, ВПА-Кс, МВПА-Кс (в дальнейшем приборы) предназначены для измерений избыточного и вакуумметрического давления углеводородного газа и водогазонефтяной эмульсии с содержанием сероводорода (H_2S) и углекислого газа (CO_2).


Описание средства измерений

Принцип действия приборов основан на уравновешивании измеряемого давления силами упругой деформации манометрической пружины.

Приборы МПЗА-Кс, ВПЗА-Кс и МВПЗА-Кс изготавливаются в металлическом корпусе диаметром 100 мм с фланцем и без фланца, приборы МП4А-Кс, ВП4А-Кс и МВП4А-Кс – в корпусе диаметром 160 мм с фланцем и без фланца. Расположение штуцера радиальное или осевое.

По заказу потребителя манометры с верхним пределом диапазона показаний до 25 МПа (250 кгс/см 2), могут выдержать кратковременные, до 15 с., перегрузки – 200 % верхнего значения диапазона показаний.

По заказу потребителя приборы могут иметь корректор нуля или контрольную стрелку, указатель предельного давления, безопасный корпус, могут быть заполненными полиметилсилоксановой жидкостью.



Примечание

¹ За базовое исполнение приняты следующие исполнения приборов: климатическое исполнение УХЛ1, степень защиты – IP53; единица измерения кгс/см²; резьба присоединительного штуцера M20x1,5-8g; без фланца; радиальный штуцер; без демпфера; класс точности 1,5; для АЭС - класс безопасности 4, первичная поверка OAO «Манотомь».

² В схеме кода заказа прибора не указываются данные базового исполнения.

Фотографии общего вида приборов приведены на рисунках 1 - 5.







МПА-Кс МВПА-Кс ВПА-Кс Рисунок 1 — Фотографии общего вида манометров, вакуумметров и мановакуумметров показывающих МПА-Кс, ВПА-Кс, МВПА-Кс



Рисунок 2 — Фотографии общего вида манометров, вакуумметров и мановакуумметровпоказывающих МПА-Кс, ВПА-Кс, МВПА-Кс с зоной перегрузки



Рисунок 3 — Фотографии общего вида манометров, вакуумметров и мановакуумметров показывающих МПА-Кс, ВПА-Кс, МВПА-Ксс корректором нуля



Рисунок 4 – Фотографии общего вида манометров, вакуумметров и мановакуумметров показывающих МПА-Кс, ВПА-Кс, МВПА-Кс с контрольной стрелкой



Рисунок 5 — Фотографии общего вида манометров, вакуумметров и мановакуумметров показывающих МПА-Кс, ВПА-Кс, МВПА-Кс с безопасным корпусом

Схема пломбирования от несанкционированного доступа и обозначение мест для нанесения оттисков клейма ОТК и знака поверки приведена на рисунке 6.




Рисунок 6 – Схема пломбирования от несанкционированного доступа и обозначение мест для нанесения оттисков клейма ОТК и знака поверки

Программное обеспечение

отсутствует.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Метрологические характеристики

ИКИ
Значение
от 0 до 0,06; от 0 до 0,1; от 0 до 0,16; от 0 до 0,25;
от 0 до 0,4; от 0 до 0,6; от 0 до 1; от 0 до 1,6;
от 0 до 2,5; от 0 до 4; от 0 до 6; от 0 до 10;
от 0 до 16; от 0 до 25; от 0 до 40; от 0 до 60;
от 0 до 100; от 0 до 160
от -0,1 до 0
от -0,1 до 0,06; от -0,1 до 0,15; от -0,1 до 0,3;
от -0,1 до 0,5; от -0,1 до 0,9; от -0,1 до 1,5;
от -0,1 до 2,4
$\pm 1,0;\pm 1,5$
±1,0, ±1,3
1,0; 1,5
$1,0; 1,5$ $\Delta = \pm K_t \cdot \Delta t,$
$\Delta = \pm K_t \cdot \Delta t,$
где K _t - температурный коэффициент, не более
0,06 %/ °C;
Δt- абсолютное значение разности температур
определяемое по формуле
$\Delta t = \frac{1}{2} t_2 - t_1 \frac{1}{2},$
где t ₁ - температура окружающего воздуха
от +21 до +25 °C – для класса точности 1 и
от +18 до +28 °C – для класса точности 1,5;
t ₂ - любое значение температуры окружающего воздуха от -70 до +60 °C

Наименование характеристики	Значение
Нормальные условия измерений:	
- температура окружающей среды, °С:	
для класса точности 1,0	от +21 до +25
для класса точности 1,5	от +18 до +28
- относительная влажность, %	от 30до 80
- атмосферное давление, кПа	от 84 до 107

Примечание: *

- 1 Диапазон измерений приборов равен диапазону показаний по ГОСТ 2405-88.
- 2 По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см 2), МПа (от 9 кгс/см 2).
- 3 По требованию потребителя приборы могут изготавливаться в других единицах измерения давления, допущенных к применению в РФ.

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Таблица 2 – Основные технические характеристики	1
Защищенность от проникновения внешних твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-2015	IP53, IP54, IP65
Группа исполнения и категория размещения по устойчивости к климатическим воздействиям по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Группа исполнения по устойчивости к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008	L3
Габаритные размеры, мм, не более: МПЗА-Кс, ВПЗА-Кс и МВПЗА-Кс: - с степенью защиты IP 53, с радиальным	
расположением штуцера, с фланцем - с степенью защиты IP 54 или IP65, с	100×53×140
радиальным расположением штуцера, с фланцем	110×52×145
- с степенью защиты IP65, с осевым расположением штуцера, с фланцем	110×52×100
- в безопасном корпусе, с радиальным расположением штуцера, с фланцем МП4А-Кс, ВП4А-Кс и МВП4А-Кс: - с степенью защиты IP 53, с радиальным	110×58×141
расположением штуцера, с фланцем - с степенью защиты IP 54 или IP65, с	160×55×200
радиальным расположением штуцера, с фланцем - с степенью защиты IP65, с осевым	170×52×205
расположением штуцера, с фланцем - в безопасном корпусе, с радиальным	170×52×170
расположением штуцера, с фланцем	170×68×203
Масса, кг, не более: МПЗА-Кс, ВПЗА-Кс и МВПЗА-Кс МП4А-Кс, ВП4А-Кс и МВП4А-Кс	0,7 1,6
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность, %, не более - атмосферное давление, кПа	от -70 до +60 98 при +35 °C от 84 до 107
Средний срок службы, лет, не менее	10
Средняя наработка на отказ, ч	100000

Знак утверждения типа

наносится на циферблат прибора методом офсетной печати и на титульный лист эксплуатационной документации — типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 — Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий	МПА-Кс, ВПА-Кс, МВПА-Кс	1 шт. (в соответствии с заказом)
Паспорт	5Ш0.283.281 ПС 5Ш0.283.442 ПС 5Ш0.283.458 ПС 5Ш0.283.459 ПС	1 экз. (для внутреннего рынка) 1 экз. (для АЭС - внутренний рынок) 1 экз. (для экспорта) 1 экз. (для АЭС - экспорт)
Руководство по эксплуатации	5Ш0.283.281 РЭ	1 экз. (2 экз для экспорта)

Примечание - При поставке на внутренней рынок партии однотипных приборов (не менее 10 шт.) допускается прилагать 1 руководство по эксплуатации на каждые 10 приборов, отправляемых в один адрес, если иное количество не оговорено в договоре.

Поверка

осуществляется по документу МИ 2124-90 «ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки».

Основные средства поверки:

Рабочие эталоны 2-го разряда по ГОСТ Р 8.802-2012 - манометры избыточного давления грузопоршневые МП-2,5; МП-60; МП-600; МП-2500 (Регистрационный № 58794-14).

Рабочий эталон 2-го разряда по ГОСТ Р 8.802-1012 — мановакуумметр грузопоршневой МВП-2,5 (регистрационный № 1652-99).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на корпус прибора и (или) паспорт или свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

содержатся в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к манометрам, вакуумметрам, мановакуумметрам показывающим МПА-Кс, ВПА-Кс, МВПА-Кс

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакууметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ Р 8.802-2012 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до $250~\mathrm{MHa}$

Технические условия ТУ 25-7329.002-96 Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МПА-Кс, ВПА-Кс и МВПА-Кс. Технические условия

Изготовитель

Открытое акционерное общество «Манотомь» (ОАО «Манотомь»)

ИНН 7021000501

Адрес: 634061, г. Томск, пр. Комсомольский, 62 Телефон: +7 (3822) 44-26-28, факс +7 (3822) 44-29-06

Web-сайт: <u>www.manotom-tmz.ru</u> E-mail: <u>priem@manotom-tmz.ru</u>

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт метрологической службы»

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Телефон: +7 (495) 437-55-77, факс: +7 (495) 437-56-66

Web-сайт: www.vniims.ru E-mail: office@vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 29.03.2018 г.

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п. « ___ » _____ 2020 г.