ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Клещи электроизмерительные КЭИ-3кА и КЭИ-5кА

Назначение средства измерений

Клещи электроизмерительные КЭИ-3кА и КЭИ-5кА измеряют силу переменного и постоянного тока.

Описание средства измерений

Основное назначение клещей электроизмерительных КЭИ-3кА и КЭИ-5кА (далее - клещи) - измерение силы переменного и постоянного тока в цепях, изолированных относительно цепей земли и питания.

Принцип действия клещей – преобразование силы постоянного или средневыпрямленного значения переменного тока через шину в пропорциональное напряжение постоянного тока, которое измеряется встроенным вольтметром постоянного тока и выводится на дисплей.

Для преобразования силы постоянного или переменного тока в пропорциональное напряжение используются встроенные в зазор магнитопровода датчики Холла.

Клещи содержат разъёмный магнитопровод со встроенными датчиками Холла, выпрямитель, микросхему цифрового вольтметра с дешифратором управления 3 ½ разрядным дисплеем и сам дисплей.

Конструктивно клещи выполнены в едином изолированном корпусе из ударопрочного пластика, внутри которого размещены печатная плата с электронными компонентами и батарея питания. На лицевой панели клещей находится переключатель режимов, жидкокристаллический дисплей с индикацией положений и наименование типа клещей. Заводской номер клещей нанесен на заднюю панель.

Питание клещей - автономное, от встроенной гальванической батареи.



Рисунок 1 - Внешний вид клещей электроизмерительных КЭИ-3кА и КЭИ-5кА

Несанкционированный доступ внутрь приборов предотвращается пломбированием винта крепления задней стенки корпуса.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Основные технические характеристики клещей

Величина 1 - Основные технические характеристики кле	значение
Диапазон измерений силы переменного тока, А	от 0 до 200
(частота от 45 до 55Γ ц)	от 0 до 2000
	от 0 до 3000 (Модель КЭИ- 3кА)
	от 0 до 5000 (Модель КЭИ- 5кА)
Предельно допускаемые основные приведенные	
погрешности измерений силы переменного тока	
диапазон от 0 до 200 А	±5 %
остальные диапазоны	±3 %
Диапазон измерений силы постоянного тока, А	от 0 до 200
-	от 0 до 2000
	от 0 до 3000 (Модель КЭИ- 3кА)
	от 0 до 5000 (Модель КЭИ- 5кА)
Предельно допускаемые основные приведенные	
погрешности измерений силы постоянного тока	
диапазон от 0 до 200 А	±5 %
остальные диапазоны	±3 %
Дополнительные приведенные погрешности	
измерений от изменения температуры окружающего	±0,3 % / °C
воздуха	
Питание, гальванические батареи	Одна батарея типономинала «6F22»
Электрическая прочность изоляции измерит. цепей	2520 (waarana 50 Ey. 1 yayy)
относительно корпуса, В	3520 (частота 50 Гц, 1 мин.)
Сопротивление изоляции измерительных цепей	20
относительно корпуса не менее, МОм	20
Габаритные размеры не более, мм	
(длина×ширина×глубина)	
КЭИ- 3кА	327×127×33
КЭИ- 5кА	470×200×53
Диаметр токовой шины максимальный, мм	
КЭИ- 3кА	90
КЭИ- 5кА	160
Масса, г	
КЭИ- 3кА	800
КЭИ- 5кА	1600
Рабочие условия применения	
температура окружающего воздуха, °С	от -10 до + 40
относительная влажность не более, %	90 при 25 °C

Знак утверждения типа

наносится на лицевую панель клещей методом наклейки и типографским способом на титульные листы руководства по эксплуатации.

Комплектность средства измерений

Таблица 2

Наименование	Количество
Клещи измерительные	1 шт.
Комплект батарей питания (вставлен в	1 шт.
корпус)	
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Методика поверки	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Поверка

осуществляется по документу МП 58315-14 «Клещи электроизмерительные КЭИ-1(10кВ), КЭИ-3кА и КЭИ-5кА. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 12 мая 2014 г.

Основные средства поверки:

трансформатор тока измерит. лабораторный ТТИ 5000.5 (Госреестр 27007-04), регулируемый источник тока РИТ-5000 (сила тока от 0 до 5000 A), программируемый источник постоянного тока Gen 10 -1000 (Госреестр 46688-11), шунты калиброванные стационарные 75ШСМ на силу тока 300 и 1000 A (Госреестр 26907-04), вольтметр универсальный GDM78255A (Госреестр 50977-12), амперметр переменного тока Д 5090 (Госреестр 10195-85).

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к клещам электроизмерительным КЭИ-3кА и КЭИ-5кА

ГОСТ 14014-91 Приборы и преобразователи измерительные цифровые напряжения, тока, сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний.

Клещи электроизмерительные КЭИ-1(10кВ), КЭИ-3кА и КЭИ-5кА. Технические условия 46ПИГН.411521.005ТУ

Изготовитель

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт электромеханики» (АО «НИИЭМ»)

Юридический адрес: 143502, Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11

Тел. (495) 994-51-88; Факс (499) 254-53-75

E-mail: sensor@niiem46.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66 E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. «____»____2017 г.