

Поверка

осуществляется в соответствии с документом МП 15379-99 «Расходомеры вихревые VFM 3100. Методика поверки», разработанным и утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 1999 г.