

Поверка

осуществляется по документу РД 50-366-82 «Вискозиметры Гепплера с падающим шаром. Методы и средства поверки».