

ПО "КРАСНОДАРСКИЙ ЗИП"



АМПЕРВОЛЬТОММЕТР
Р386

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Г.Р. 3295-72

10. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

10.1. Проверка технического состояния прибора заключается в периодической (не реже одного раза в месяц) проверке работоспособности прибора, устранению мелких неисправностей и периодической поверке приборов в соответствии с разделом II.

10.2. К устранению мелких неисправностей относятся:

смена случайно перегоревшего предохранителя;

ремонт входных кабелей и кабеля питания;

смена вышедшего из строя нормального элемента.

Устранение неисправностей, требующих вскрытия прибора с нарушением клейма (пломбы), производится в специализированных лабораториях по инструкциям завода-изготовителя, который высылает их по запросам этих лабораторий.

II. УКАЗАНИЯ ПО ПОВЕРКЕ

II.1. Периодичность поверки приборов устанавливается потребителем с учетом интенсивности и условий эксплуатации, но не реже одного раза в год.

II.2. При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в табл. 4.

Таблица 4

Наименование операции	Номера пунктов	Обязательность проведения операций при:	ремонте	эксплуатации и хранении
Внешний осмотр	II.5.1	да	да	да
Опробование	II.5.2	да	да	да
Определение основной погрешности	II.5.3	да	да	да
Определение разрешающей способности	II.5.4	да	да	да
Определение времени установления рабочего режима	II.5.5	да	да	нет

Продолжение табл. 4

Наименование операции	Номера пунктов технического описания	Обязательность проведения операций при выпуске из производства	ремонте	эксплуатации и хранении
Проверка калибровки	II.5.6	да	да	да
Проверка вывода информации на цифровую панель	II.5.7	да	да	да
Проверка электрической прочности и сопротивления изоляции	II.5.8 II.5.9	да	да	да

II.3. Перечень образцовых и вспомогательных средств поверки производится в табл. 5

Таблица 5

Наименование средства поверки	Тип	Основные параметры	Погрешность	Примечание
Установка потенциометрическая постоянного тока	УЗ09	Измерение напряжения постоянного тока: до 2,1В; до 1000В (с делителем напряжения); измерение токов до 10 А 0-450 В	$\pm 0,005\%$	-
Стабилизатор напряжения постоянного тока	П136	Напряжение пульсации не более 150 мВ	$\pm 0,01\%$	
Магазин сопротивлений	Р327	0 - 100 кОм	$\pm 0,01\%$	С поправками

Продолжение табл. 5

Наименование сред- ства поверки	Тип	Основные параметры	Погреш- ность	При- ме- ча- ние
Магазин сопротивле- ний	P403	0-1 МОм	±0,02%	С поп- рав- ка- ми
Измерительная ка- тушка электричес- кого сопротивления	P33I	100000 Ом	±0,01%	-"-
Тераомметр	ЕК6-II	30 МОм-1000 ТОм	±10%	-"-
Вольтметр	ВК7-9	$R_{вх}=3$ МОм $U_{изм}=1-1000$ В	±4%	-"-
Секундомер	С1-2А	$U_p = 1,5$ кВ $P = 0,5$ кВ·А	-"-	-"-
Установка для про- верки электричес- кой прочности изо- ляции				
Генератор-калибра- тор	ГК-8	$f=20$ Гц-200кГц $U_{вых}=0-10$ В	±0,03%	-"-
Усилитель перемен- ного тока	УВО-3М	$f=20$ Гц-20 кГц $K_{ус}=30$	-"-	-"-
Стабилизатор пере- менного напряжения	С-075	$V_{ном}=220$ В	±1%	-"-
Магазин сопротивле- ний	P517-М	0-12222,21 Ом	±0,05%	-"-
Генератор	Г3-35	$K_f = 0,05\%$ 20Гц-20 кГц	-"-	-"-
Вольтметр цифровой	ВК7- 10A/I	1 мВ - 10 В; 10 мВ - 100 В	± 0,1%	
Магазин сопротивле- ний	P58	0,1 Ом-100 кОм	±0,1%	--

Продолжение табл. 5

Наименование сред- ства поверки	Тип	Основные парамет- ры	Погреш- ность	Приме- чание
Измеритель нелиней- ных искажений	C6-1A	Диапазон $0,1\%$ - 100% $f=20$ Гц- 20 кГц	$\pm 10\%$	-
Магазин сопротивле- ний	P4047	$0-10$ МОм	$\pm 0,02\%$	С по- прав- ками
Образцовая катушка	P4021	10 МОм	$\pm 0,01\%$	-"-
Образцовая катушка	P321	1 Ом	$\pm 0,01\%$	-"-

Допускается использование другой аппаратуры, имеющей аналогичные параметры.

Вся контрольно-измерительная аппаратура, используемая при измерении, должна иметь документ о государственной или ведомственной поверке, проводимой в установленном порядке.

II.4. Условия поверки и подготовка к поверке.

II.4.1. Поверку прибора производите при температуре окружающего воздуха $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $65 \pm 15\%$, напряжение питания $220 \pm 4,4$ В с частотой 50 ± 1 Гц.

II.4.2. Подготовьте прибор к поверке в соответствии с разделом "Подготовка к работе".

II.4.3. Подготовьте к работе установку УЗ09 и потенциометр РЗ09 в соответствии с их техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

II.5. Проведение поверки

II.5.1. Произведите внешний осмотр.

II.5.1.1. При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие установки следующим требованиям:

комплектность (в соответствии с паспортом), наличие и четкость нанесения маркировки, целостность ручек органов управления и настройки.

II.5.2. При опробовании проверяется работоспособность прибора при его включении, четкость фиксации переключателей, плавность регулирующих элементов.

II.5.3. Основная погрешность определяется сравнением показаний поверяемого и образцового приборов и вычисляется по формуле.

$$\delta = \pm \frac{A_x - A_o}{A_o} \cdot 100\% , \quad (8)$$

где A_x - показания поверяемого прибора;

A_o - показания образцового прибора.

Допускаемые значения основной погрешности, вычисленные для контролируемых точек, приведены в табл. 6,7,8,9.

Таблица 6

Род измеряемой величины	Предел измерения	Допускаемая основная погрешность, %		
		Контролируемые точки		
		0,50	1,00	1,595
Напряжение постоянного тока	0,1; 10; 100 В 1000 В	0,08 0,08	0,06 0,06	0,053 -
Постоянный ток	0,1; 1; 10; 100; 1000 мА	0,14	0,10	0,085 -

Основную погрешность при измерении сопротивлений определяют в четырех точках: 0,1 Вк, 1,0 Вк и тех двух точках основного диапазона (диапазон с верхним пределом измерений 1 В), для которых были получены максимальные по абсолютному значению положительная и отрицательная погрешности. При вычислении основной погрешности на пределах измерения сопротивлений, погрешность не должна превышать $\pm 0,46\%$ в точке 0,1Вк и $\pm 0,1\%$ в точке 1,0 Вк.

Таблица 7

Контролируемое значение В	0,1111	0,2222	0,3333	0,4444	0,5555
Допускаемая погрешность %	0,2100	0,1220	0,0900	0,0750	0,0660
Продолжение табл. 7					
Контролируемое значение В	0,1111	0,2222	0,3333	0,4444	0,5555
Допускаемая погрешность %	0,0600	0,0557	0,0526	0,0500	0,0430

Таблица 8

Род измеряемой величины	Предел измерения	Допускается погрешность, %	Частота контролируемой величины, Гц	Вобр., Ом	
Напряжение переменного тока	1В	0,2	45; 1000;	-	
	10В				
	100В				
	300В	0,4	20000		
Переменный ток	1mA	0,5	1000 100 10 1		
	10mA				
	100mA				
	1000mA				

Таблица 9

Частота, Гц	45; 1000; 20000				
Контролируемое значение В	0,100	0,200	0,300	0,400	0,500
Допускаемая основная погрешность, %	1,100	0,600	0,433	0,350	0,300

Продолжение таблицы 9

Частота, Гц	45; 1000; 20000;				
Контролируемое значение В	0,600	0,700	0,800	0,900	1,590
Допускаемая основная погрешность, %	0,266	0,243	0,225	0,211	0,163

II.5.3.1. Основная погрешность прибора на пределах напряжения постоянного тока определяется с помощью установки УЗ09 при любой полярности измеряемого напряжения:

а) определение основной погрешности на пределах измерения 0,1; 1В производится по схеме, изображенной на рис.13.



Рис.13. Схема поверки основной погрешности
на пределах измерения 0, I; IB.

У309 - потенциометрическая установка постоянного тока;

Р386 - поверяемый прибор;

В.П. Н.П. - соответственно высокопотенциальный и низкоПотенциальный зажимы входного кабеля.

Потенциометр Р309 используют как источник калиброванного напряжения, для чего размыкают клеммы "ВП", включают кнопки "ВР" "ШУНТ АК", "ИЗМЕРЕНИЕ", переключатель рода работ ставят в положение " X_1 ", переключатель чувствительности - в положение "8". Переключатель "Измеряемое напряжение ..." установки У309 ставят в положение " X_n ".

Переключателями декад U_i выставляют в поверяемой точке значение напряжения так, чтобы на табло поверяемого прибора было чередование двух знаков младшего разряда (например, $A_{X_1} = 0,4999$; $A_{X_2} = 0,5000$).

Основная погрешность вычисляется по формуле (8),

где A_0 - показание потенциометра Р309;

A_X - показание поверяемого прибора (A_{X_1} , или A_{X_2}), при котором разность $|A_X - A_0|$ наибольшая

б) Определение основной погрешности прибора на пределах измерения 10; 100; 1000В производится по схеме, изображенной на "рис.14". Установка У309 используется в режиме измерения напряжения с делителем Р35.

Переключателями декад U_i выставляют в поверяемой точке напряжение так, чтобы было достигнуто уравновешивание стрелки показывающего прибора на потенциометре Р309 в положении "5" переключателя чувствительности, а на табло поверяемого прибора было чередование двух знаков младшего разряда.

Основная погрешность вычисляется по формуле (8) где
 A_0 - показание потенциометра Р309;
 A_x - показание поверяемого прибора, при котором раз-
ность $|A_x - A_0|$ наибольшая.




Рис.14. Схема поверки основной погрешности на
пределах измерения 10; 100; 1000В

У309 - потенциометрическая установка постоянного тока;
Р386 - поверяемый прибор;
С1 . . . С5 - конденсатор МБГП-1-1000 В - 10мкФ $\pm 5\%$
R - резистор МЛТ-1-47 кОм $\pm 10\%$;
П136 - источник питания..

При поверке предела измерения 1000 В используются три последовательно соединенных стабилизатора напряжения П136.

II.5.3.2. Определение основной погрешности на пределах измерения постоянного тока определяется по схеме, приведенной на "рис.15" при любой полярности измеряемой величины.




Рис.15. Схема поверки основной погрешности на пределах измерения постоянного тока

У309 - потенциометрическая установка постоянного тока;
Р386 - поверяемый прибор;

В.П., Н.П. - соответственно высокопотенциальный и низкопотенциальный зажимы входного кабеля.

Установка У309 используется в режиме измерения токов.

Значения напряжений, выставляемых на потенциометре Р309, сопротивлений Яобр и действительных значений токов через Яобр на соответствующих пределах, приведены в табл.10.

Таблица 10

Предел измерения	Значения, выставляемые на потенциометре Р309, мВ	R обр.	Действительное значение тока через Яобр.
100 мА	50,0 100,0 159,0	10^3	50,00 мА 100,00 -- 159,50 --
1 мА	50,0 100,0 159,5	10^2	5,00 мА 10,00 -- 15,95 --
10 мА	500,0 1000,0 1595,0		50,00 -- 100,00 -- 159,50 --
100 мА	500,0 1000,0 1595,0	10	50,00 мА 100,00 -- 159,50 --
1000 мА	500,0 1000,0	I	500,00 -- 1000,00 --

II.5.3.3. Определение основной погрешности на пределах измерения сопротивлений производится по схеме, приведенной на "рис. I6."




Рис. I6. Схема поверки основной погрешности на пределах сопротивлений.

Робр - магазин сопротивлений типа Р327, Р403, Р4047, Р4021 или последовательное соединение их в соответствии с проверяемым пределом;

В.П., Н.П. - соответственно высокопотенциальный и низкобатарейный зажим входного кабеля.

Р386 - проверяемый прибор.

II.5.3.4. Определение основной погрешности на пределах измерения переменного напряжения может производиться по схемам, изображенными на рис. I7, I8, I9, 20.

а) Проверка по схеме, изображенной на рис. I7.




РИС.17. СХЕМА ПОВЕРКИ ОСНОВНОЙ ПОГРЕШНОСТИ НА
ПРЕДЕЛАХ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Г3 - 35 - генератор;
УВО-ЗМ - усилитель переменного напряжения;
П136 - стабилизатор напряжения постоянного тока;
У309 - установка потенциометрическая постоянного тока;
С-0,75 - стабилизатор напряжения переменного тока;
С6 - 1А - измеритель нелинейных искажений;
Р386 - поверяемый прибор;
ПТЭ-1 - термопреобразователь;
В1 - переключатель ТП1-2;
В2 - переключатель 5П2Н-К;
В3 - переключатель ИПИИ - К;
R1 - резистор МЛТ-0,5 - 200кОм $\pm 5\%$;
R2 - резистор МЛТ-0,5 - 100кОм $\pm 10\%$;
R3, R4 - резистор БЛП-1-15кОм $\pm 1\%$;
R5 - резистор БЛП-1-13кОм $\pm 1\%$;
R6 - резистор БЛП - 0,5 - 750 Ом $\pm 1\%$;
R7 - R16 - резистор БЛП-0,1 - 1500Ом $\pm 1\%$.

Переключатель В1 ставят в положение "1" и на выходе стабилизатора напряжения постоянного тока П136 последовательно устанавливают напряжения, указанные в табл.8,9.

Контроль напряжения постоянного тока производится с помощью установки У309, работающей в режиме измерения напряжения с делителем Р35 при измерении напряжения от 1 до 300В и без делителя Р35 при измерении напряжений до 1В, переключателями декад " $U_1 = \dots$ ".

Контроль ТЭДС, соответствующей постоянному напряжению, производится переключателями декад " $U_2 = \dots$ ".

Последовательно с термопреобразователем ПТЭ-1 переключателями В2 и В3 подключают цепочку резисторов, обеспечивающую номинальный ток через термопреобразователь.

Переключатель В1 переводят в положение "2" и с помощью генератора Г3-35 устанавливают ТЭДС термопреобразователя такой величины, какая была измерена установкой У309 в положении "1" переключателя В1.

Коэффициент нелинейных искажений контролируется во всех поверяемых точках и должен быть не более указанного в разделе I настоящего описания.

Основную погрешность вычисляют по формуле (8), где
 A_0 - напряжение постоянного тока, контролируемое установкой УЗ09;

A_x - показание поверяемого прибора.

При поверке на пределах I и IOB выход генератора ГЗ-35 должен быть подключен непосредственно к точкам А и Б.

б) Поверка по схеме, изображенной на рис.18.




Рис.18. Схема поверки основной погрешности на пределах измерения напряжения переменного тока.

УВАФ - I - установка;

УВО - 3М - усилитель напряжения переменного тока;

ГЗ - 35 - генератор;

С - 0,75 - стабилизатор напряжения переменного тока;

Р386 - поверяемый прибор;

С6 - 1А - измеритель нелинейных искажений;

Р1 - резистор МЛТ-0,5 - 200кОм \pm 5%;

Р2 - резистор МЛТ-0,5 - 100кОм \pm 10%.

в) Проверка основной погрешности на пределах измерения напряжения переменного тока I и IOB по схеме, изображенной на "рис.19".




Рис.19. Схема проверки основной погрешности на пределах измерения I; IOB переменного тока.

ГК - 8 - генератор-калибратор;

Р386 - поверяемый прибор.

В.П., Н.П. - соответственно высокопотенциальный и низкоПотенциальный зажимы входного кабеля.

На генераторе-калибраторе ГК-8 последовательно выставляют контролируемые значения измеряемой величины, указанные в табл.8, 9.

Основную погрешность вычисляют по формуле (8),

где

A_0 - показание генератора-калибратора ГК-8;

A_x - показание поверяемого прибора.

г) Проверка основной погрешности на пределах измерения напряжения переменного тока IOO, 300В.




Рис.20. СХЕМА ПОВЕРКИ ОСНОВНОЙ ПОГРЕШНОСТИ НА ПРЕДЕЛАХ ИЗМЕРЕНИЯ 100; ЗОСВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ГК - 8 - генератор-калибратор;
ВК7- IOA/I - вольтметр цифровой;
С6-IA - измеритель нелинейных искажений;
P58 - магазин сопротивлений;
УВО-ЗМ - усилитель переменного тока;
P386 - поверяемый прибор;
В - переключатель ТП1-2;

Делитель;

R1 - резистор МЛТ - 0,25 - 1кОм \pm 10%;
R2 - " МЛТ - 0,25 - 3кОм \pm 5%;
R3 - " MPX - 0,25 - 10кОм \pm 0,05А;
R4 - " СП5 - I4 - 33000м; μ
R5, R6 - " MPX - 0,5 - 100кОм \pm 0,05А;
R7 - " СП5 - I4 - 100 Ом;
R8 - " МЛТ-0,25 - 1кОм \pm 10%;
R9 - " МЛТ-0,25 - 3кОм \pm 5%;
R10;R11 - " MPX-0,5 - 90кОм \pm 0,03А;
R12 - " МЛТ - 0,25 - 20кОм \pm 5%;
C1 - конденсатор КПКМТ - 6/25;
C2 - " КЛС-ІЕ-М47-47пФ \pm 10%;
C4 - " КЛС-І-а-Н50 - 4700пФ \pm 20%;
D1,D2 - стабилитрон D8I4A;
T1, T2, T3 - транзистор КТ3I5В;
T4, T5 - транзистор МП25Б.

Переключатель "В" ставят в положение "ГК-8" и измеряют вольтметром ВК7-IOA/I калиброванное напряжение на выходе "IOB". Затем переключатель "В" ставят в положение "ИЗМЕРЕНИЕ".

Переключателями декад генератора-калибратора ГК-8 и магазина сопротивлений P58 устанавливают по вольтметру ВК7-IOA/I напряжение, равное измеренному в положении "ГК-8" и поступающее на "Вход 2" поверяемого прибора Р386.

При определении основной погрешности на пределе 100В замыкают штексериями гнезда 1; 2 делителя D2 (коэффициент деления делителя D2 в этом случае 1:10), на пределе 300В замыкают гнезда 3; 4 (коэффициент деления 1:30).

Основную погрешность вычисляют по формуле (8), где

A_x - показание поверяемого прибора;

A_0 - $I_{OB} \times 10$ - на пределе 100В;
 $I_{OB} \times 30$ - на пределе 300В;

II.5.3.5. Определение основной погрешности на пределах измерения переменного тока производится по схеме, изображенной на рис.21.

Регулировкой выхода генератора Г3-35 и резисторами R5, R7 по вольтметру ВК7-10А/І выставляют напряжение 1В.

Основную погрешность вычисляют для частот, указанных в табл.8 по формуле (8),

где A_0 - действительное значение тока через
Rобр равно отношению $I / R_{обр}$ $\frac{В}{Ом}$

Значения Rобр указаны в табл.8;

A_x - показание поверяемого прибора.

Г3-35 - генератор;

Р386 - поверяемый прибор;

В.П., Н.П. - соответственно высокопотенциальный и низкопотенциальный зажимы входного кабеля "Вход 2";

ВК7-10А/І - вольтметр;

Rобр - образцовая катушка сопротивления типа Р321, Р331;

Усилитель переменного тока:

R1 - резистор МЛТ - 0,5 - 7,5кОм $\pm 5\%$;

R2 - " - МЛТ - 0,5 - 3,9кОм $\pm 10\%$;

R3 - " - МЛТ - 0,5 - 1кОм $\pm 10\%$;

R4 - " - МЛТ - 0,5 - 15кОм $\pm 10\%$;

R5 - " - ППЗ - 4I - 100 Ом $\pm 10\%$;

R6 - " - МЛТ - 2 - 27 Ом $\pm 10\%$;

R7 - " - ППЗ - 4I - 220 Ом $\pm 10\%$;

R8 - " - МОН - 0,5 - 18 Ом $\pm 10\%$;

R9 - " - МЛТ - 2 - 27 Ом $\pm 10\%$;

R10 - " - ПЭВ - 10 - 5,1 Ом $\pm 5\%$;

C1 - конденсатор К50 - 6 - 6 - 50;

C2 - " - КЛС - 10 - П50 - 4700пФ $\pm 20\%$;

C3...C5 " - К50 - 6 - 25 - 4000;

C4 " - К50 - 15 - 1000;

D1 - диод Д223;

T1 - транзистор ГТ309;

T2 - " - КТ315Б;

T3 - " - КТ801Б;

T4 - " - КТ805Б.




Рис.21. СХЕМА ПОВЕРКИ ОСНОВНОЙ ПОГРЕШНОСТИ НА ПРЕДЕЛАХ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

II.5.4. Разрешающая способность прибора определяется на пределах измерения 0,1В; 0,1mA; 0,1кОм постоянного тока в точке 00010 при включенной кнопке "ФИЛЬТР".

Изменение входной величины соответственно на $\pm 10 \text{ мкВ}$ ($\pm 0,01 \text{ мА}$; $\pm 0,01 \text{ Ом}$) должно вызывать изменение показаний прибора того же знака на одну единицу младшего разряда.

Проверка совмещается с поверкой основной погрешности на этих пределах.

Проверка разрешающей способности прибора на пределе измерения 1В переменного тока производится в точке 00100 на частоте 100Гц по схеме, изображенной на "рис.22".




Рис.22.

Схема проверки разрешающей способности прибора на пределе измерения 1В переменного тока.

II.5.5. Время установления рабочего режима проверяется через час после включения прибора в сеть совместно с определением основной погрешности. Основная погрешность должна быть не более указанной в табл. 6, 7, 8, 9.

II.5.6. Проверка необходимой частоты калибровки производится на пределе 0,1В в точке, примерно соответствующей начальному значению предела при соблюдении условий п.п. II.4.1; II.4.2.

В течение часа после установки нулей и калибровки основная погрешность прибора должна соответствовать указанной в табл.6.

II.5.7. Проверка вывода информации на цифропечатающее устройство производится путем измерения положительного потенциала от 2,4 до 5,25В вольтметром ВК7-9 на соответствующих выво-

разъемов "ЦПМ" относительно корпуса при работе прибора в режиме ручного запуска.

Отсутствие информации на выводах разъемов ЦПМ соответствует потенциал от 0 до 0,4 В.

а) Числовое значение измеряемой величины проверяется на пределе ИкОм по схеме "рис. I6".

Контролируемые величины указаны в табл. II.

Таблица II

Контролируе- мая величина: кОм	0, IIII 12; 16	0,2222 15	0,3333 8; 11; 12 15; 16	0,4444 2; 6; 10 14	0,5555 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16
Контролируе- мые точки разъема №8-1 "ЦПМ"	4; 8; 12; 16	3; 7; II; 15	8; 4; 7; 8; 11; 12 15; 16	2; 6; 10 14	2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16

Продолжение табл. II

Контролируе- мая величина: кОм	0,6666 10; II; 14; 15	0,7777 7; 8; 10; 11; 12; 14 15; 16	0,8888 18	0,9999 9; 12; 18; 16	1,0000 17
Контролируе- мые точки разъема №8-1 "ЦПМ"	2; 8; 6; 7; 10; II; 14; 15	2; 3; 4; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 14 15; 16	I; 5; 9; 18	I; 4; 5; 8; 9; 12; 18; 16	

б) Проверка вывода информации о роде измеряемой величины производится при отсутствии на входе измеряемой величины путем переключения переключателя рода работ:

-на пределах измерения постоянного тока последовательно в положения "U", "I", "R". Переключатель пределов измерения в положении "1000 V ". На контактах 5, 6, 7 разъема "ЦПМ" №8-2 должно быть наличие положительного потенциала от 2,4 до 5,25 В;

-на пределах измерения переменного тока в положении " ~ ". Переключатель пределов измерения ставится последовательно в положения "IV" и "ImA".

Наличие положительного потенциала от 2,4 до 5,25 В должно быть на контактах 5,6 разъема "ЦПМ" №8-2.

в) Проверка вывода информации о полярности измеряемой величины производится на пределе измерения IV путем подачи

на вход прибора напряжения величиной $\pm 1\text{V}$. На контактах 3(+) и 4(-) разъема ЦПМ №8-2 должен быть положительный потенциал от 2,4 до 5,25 В;

г) Проверка вывода информации о пределе измерения производится:

- на постоянном токе при закороченных входных зажимах "ВХОД 1" в положении "R" переключателя рода работ;

- на переменном токе при разомкнутых входных зажимах "ВХОД 2" в положении "∞" переключателя рода работ.

Наличие положительного потенциала от 2,4 до 5,25 В должно быть на контактах разъемов "ЦПМ" в соответствии с приложением 3;

д) Проверка информации о команде на разрешение печати для управления ЦПМ производится путем измерения положительного потенциала от 2,4 до 5,25 В на контакте I6 разъема "ЦПМ" (№8-2).

II.5.8. Изоляции прибора при нормальных температуре и влажности (п.II.4.1) должна выдерживать в течение одной минуты испытательное напряжение:

а) 3кВ постоянного тока - между корпусом и закороченными концами входного кабеля "ВХОД 1";

- между закороченными концами кабеля питания и входного кабеля "ВХОД 1";

- между корпусом и закороченными концами входного кабеля "ВХОД 2";

- между закороченными концами входного кабеля "ВХОД 2" и закороченными концами кабеля питания;

- между наружной поверхностью изоляции входного кабеля "ВХОД 2" и закороченными концами входного кабеля "ВХОД 2".

- между закороченными концами входного кабеля "ВХОД 1" и наружной поверхностью изоляции входного кабеля "ВХОД 1";

б) 1,5кВ переменного тока (50Гц) между корпусом и закороченными концами кабеля питания. Проверка электрической прочности изоляции производится на установке, позволяющей плавно повышать испытательное напряжение от нуля до заданного значения 5-20 с. Положение переключателей должно быть: переключателя рода работ В1 (см.рис.II)-"I" и "переключателя пределов В2 - "I кV".

Появление "короны" и шума при испытании не является признаком неудовлетворительной изоляции.

Примечание. При замене испытательного напряжения постоянного тока на переменный действующее значение последнего должно быть уменьшено в $\sqrt{2}$ раз. При повторном испытании значение испытательного напряжения должно быть равным 0,8 указанного значения.

II.5.9. Сопротивление изоляции измеряется тераомметром ЕК-6-II при измерительном напряжении постоянного тока не менее 100 В (но не более 1,5 кВ) и должно быть не менее:

а/ между всеми цоколями, перечисленными в п. II.5.8 а - 1000 М Ω ;

б/ между корпусом и закороченными концами кабеля питания ~ 10 М Ω .

Положение переключателя B_1 (рис. II) может быть любое кроме положения "контроль".