


ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ»  
ФГУП «ВНИИМС»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГЦИ СИ  
ФГУП «ВНИИМС»

В.Н. Яншин

2011 г.



**Штангенциркули ABSOLUTE DIGIMATIC  
серий 500, 550, 551, 552, 573**

фирмы Mitutoyo Corp., Япония

**МЕТОДИКА ПОВЕРКИ**

МОСКВА, 2011

Настоящая методика поверки распространяется на штангенциркули ABSOLUTE DIGIMATIC серий 500, 550, 551, 552, 573 (далее - штангенциркули), выпускаемые по технической документации фирмы-производителя, и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

Интервал между поверками равен 1 году.

## 1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены операции и применены средства поверки, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Средства поверки	Проведение операции при	
			Первичной поверке	периодической поверке
1. Внешний осмотр	5.1.	Визуально	да	да
2. Опробование	5.2.	Визуально	да	да
3. Определение отклонения от параллельности плоских измерительных поверхностей губок	5.3.	Плоскопараллельные концевые меры длины 5-го разряда по МИ 1604-87 или класса точности 3 по ГОСТ 9038-90 ролик диаметром 5,493 мм, класса точности 2 по ГОСТ 2475-88	да	да
4. Определение погрешности штангенциркулей при измерении глубины и наружных размеров	5.4.	Плоскопараллельные концевые меры длины 5-го разряда по МИ 1604-87 или класса точности 3 по ГОСТ 9038-90 или гладкое кольцо  плоская стеклянная пластина типа ПИ 60 мм, класс точности 2 и отклонением от плоскости не более 0,09 мм или плита исполнения 2, класс точности 1 размером 250x250 мм по ГОСТ 10905  инструментальный микроскоп по ГОСТ 8074-82 или универсальный измерительный микроскоп по ГОСТ 8074-82  микрометрический нутромер по ГОСТ 10-88	да	да

*Примечание:* Допускается применять другие, вновь разработанные или находящиеся в применении средства поверки, удовлетворяющие по точности требованиям настоящей методики и прошедшие поверку в органах метрологической службы.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки приборов должны соблюдаться следующие требования:

- при подготовке к проведению поверки должны быть соблюдены требования пожарной безопасности при работе с легковоспламеняющимися жидкостями, к которым относится бензин, используемый для промывки;

- бензин хранят в металлической посуде, плотно закрытой металлической крышкой, в количестве не более однодневной нормы, требуемой для промывки;
- промывку проводят в резиновых технических перчатках типа II по ГОСТ 20010-93.

### **3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ**

3.1. Всю поверку штангенциркулей, следует проводить в нормальных условиях применения приборов:

- температура окружающего воздуха, °C (20±2)
- относительная влажность окружающего воздуха, % не более 80

### **4. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ**

Перед проведением поверки промывают штангенциркули, образцовые меры и средства испытаний приводят в рабочее состояние методами, указанными в технической документации на них. Все детали штангенциркуля должны быть размагничены.

### **5. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ**

5.1. Проверку по п. 5.1. (далее нумерация согласно таблицы 1) на соответствие инструмента комплекту документации, комплектности и маркировки производить путем визуального сличения.

При внешнем осмотре должно быть установлено:

- наличие зажимного устройства для зажима рамки, шкал на штанге и рамке, покрытия.

Не допускаются:

- заметные при визуальном осмотре дефекты, ухудшающие эксплуатационные качества и препятствующие отсчету показаний;

5.2. При опробовании проверяют:

- плавность перемещения рамки по штанге штангенциркуля;
- отсутствие перемещения рамки под действием собственной массы;
- возможность зажима рамки в любом положении в пределах диапазона измерения;
- отсутствие продольных царапин на шкале штанги при перемещении по ней рамки (визуально).

5.3. Отклонение от параллельности плоских измерительных поверхностей губок определяют при помощи концевых мер длины и ролика при трех положениях подвижно губки, близких к пределам измерений и середине диапазона измерения штангенциркуля.

За отклонение от параллельности плоских измерительных поверхностей губок принимают наибольшую разность измеренных расстояний при каждом положении губки, которая не должна превышать 0,01 мм.

Допускается при выпуске из производства штангенциркулей с пределом измерения до 400 мм определять отклонение от параллельности губок по просвету между измерительными поверхностями при сдвинутых губках как при незатянутом,

так и при затянутом зажиме рамки. При этом значение просвета не должно превышать 0,02 мм.

Значение просвета определяют визуально сравнением с образцом или бруском для определения значения просвета.

5.4. Погрешность штангенциркулей определяют по концевым мерам длины.

5.4.1. Погрешность штангенциркулей при измерении глубины определяют по концевым мерам длиной 20 мм. Две концевые меры устанавливают на плоскую стеклянную пластину или поверочную плиту. Торец штанги прижимают к измерительным поверхностям концевых мер. Линейку глубиномера перемещают до соприкосновения с плоскостью стекла или плиты и производят отсчет. Погрешность штангенциркуля при измерении глубины не должна превышать значений указанных в таблицах 1 и 2 приложения к методике поверки.

5.4.2. Погрешность штангенциркулей определяют по концевым мерам длины. Блок концевых мер длины помещают между измерительными поверхностями губок штангенциркуля. Усилие сдвига губок должно обеспечивать нормальное скольжение измерительных поверхностей губок по измерительным поверхностям концевых мер длины при отпущенном стопорном винте рамки. Длинное ребро измерительной поверхности губки должна быть перпендикулярно к длинному ребру концевой меры длины и находиться в середине измерительной поверхности.

В одной из проверяемых точек погрешность определяют при зажатом стопорном винте рамки, при этом должно сохраняться нормальное скольжение измерительных поверхностей губок по измерительным поверхностям концевых мер.

Погрешность для каждой пары губок не должна превышать значений, указанных в таблицах 1 и 2 приложения к методике поверки.

## 6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

При положительных результатах поверки выдается свидетельство-протокол установленной формы с указанием фактических результатов определения погрешностей прибора, даты и имени поверителя, действующий протокол подтверждается клеймом.

При отрицательных результатах поверки клеймо погашается, выдается извещение о временной непригодности прибора с указанием причин.

Периодичность поверки устанавливается один раз в год. Проверка также необходима после проведения каждого ремонта.

Начальник отдела ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»

В.Г. Лысенко

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Тип штангенциркуля ABSOLUTE DIGIMATIC	Серия 500	Серия 550	Серия 551	Серия 552	Серия 552 с удлиненными измерительными губками; из композитного материала со сменными измерительными поверхностями
Диапазоны измерений, мм	от 0 до 100 от 0 до 150 от 0 до 200 от 0 до 300 от 0 до 450 от 0 до 600 от 0 до 1000	от 0 до 200 от 0 до 300 от 0 до 450 от 0 до 600 от 0 до 1000 от 0 до 1000	от 0 до 200 от 0 до 300 от 0 до 500 от 0 до 750 от 0 до 1000	от 0 до 450 от 0 до 600 от 0 до 1000 от 0 до 1500 от 0 до 2000	от 0 до 450 от 0 до 600 от 0 до 1000 от 0 до 1500 от 0 до 2000
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наружных и внутренних размеров, мм					
на длине от 0 до 100 мм	±0,02				
на длине от 0 до 150 мм	±0,03				
на длине от 0 до 200 мм	±0,03	±0,04	±0,04		
на длине от 0 до 300 мм	±0,04	±0,05	±0,05		
на длине от 0 до 450 мм	±0,06	±0,06		±0,05	±0,07
на длине от 0 до 500 мм			±0,07		
на длине от 0 до 600 мм	±0,06	±0,06		±0,05	±0,07
на длине от 0 до 750 мм			±0,07		
на длине от 0 до 1000 мм	±0,08	±0,08	±0,08	±0,06	±0,08
на длине от 0 до 1500 мм				±0,10	±0,12
на длине от 0 до 2000 мм				±0,13	±0,15
Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении глубины, мм					
Дискретность отсчета, мм				±0,04	
				0,01	

Таблица 2