

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

ООО НПП «Интерприбор»

Г.А. Губайдуллин

2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

И. о. директора

ФБУ «Челябинский ЦСМ»

Для

О.Ю. Матанцева

«19» 08 2020 г.



Государственная система обеспечения единства измерений

Измерители времени и скорости

распространения ультразвука

ПУЛЬСАР-2

Методика поверки

МП-03-2020-20

Челябинск
2020 г.

Настоящая методика распространяется на измерители времени и скорости распространения ультразвука ПУЛЬСАР-2 (далее – приборы) и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

Интервал между поверками составляет 1 год.

1 Операции поверки

При проведении первичной (до ввода в эксплуатацию и после ремонта) и периодической поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

| Наименование операций | Номер пункта методики поверки | Проведение операции при | |
|--|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | первичной поверке | периодической поверке |
| 1 Внешний осмотр | 4.1 | + | + |
| 2 Опробование | 4.2 | + | + |
| 3 Определение основной абсолютной погрешности измерения скорости и времени распространения ультразвуковых импульсов в интервале: - от 1000 до 2499 м/с; - от 2500 до 6499 м/с; - от 6500 до 10000 м/с | 4.3 | + | - |
| | | + | + |
| | | + | - |

2 Средства поверки

При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2 - Средства поверки

| Номер пункта методики поверки | Наименование и тип средства измерения, обозначение технической документации, метрологические и технические характеристики |
|-------------------------------|---|
| 4.3 | Комплект ультразвуковых образцов толщины и скорости распространения УЗ волн СВ002: образец СВ002-1 –материал – фторопласт; образец СВ002-2-материал - углеродистая сталь; образец СВ002-3-материал - керамика. |

Средства измерений и эталоны должны быть поверены, эталоны аттестованы в установленном порядке.

Допускается применение других средств поверки, обеспечивающих выполнение измерений с требуемой точностью.

3 Условия поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- 1) температура окружающего воздуха $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- 2) относительная влажность от 30 % до 80 %;
- 3) атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

4 Проведение поверки

4.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие прибора следующим требованиям:

- 1) комплектность – согласно Руководству по эксплуатации;
- 2) отсутствие явных механических повреждений прибора и его составных частей;
- 3) маркировка прибора – согласно Руководству по эксплуатации.

4.2 Опробование

4.2.1 Проверка работоспособности прибора

При проведении опробования необходимо проверить работоспособность прибора:

1) Включить электронный блок;

2) Перевести прибор в режим измерения. На дисплее должно появиться окно с установленными параметрами измерения. Прибор готов к работе.

4.2.2 Подтверждение соответствия программного обеспечения

Проверку соответствия программного обеспечения (далее - ПО) проводить следующим образом.

Включить электронный блок прибора. В главном меню «Установки» войти в подменю «О приборе». На дисплее появится краткая информация о предприятии-изготовителе и идентификационный номер версии программного обеспечения.

Нажать кнопку «М». На дисплее появится информация о цифровом идентификаторе программного обеспечения (контрольной сумме исполняемого кода).

Идентификационные данные ПО на дисплее прибора должны совпадать с идентификационными данными, указанными в описании типа.

4.3 Определение основной абсолютной погрешности измерения скорости и времени распространения ультразвуковых импульсов

4.3.1 Определение основной абсолютной погрешности измерения скорости и времени распространения ультразвуковых (далее - УЗ) импульсов в режиме **«Поверхностное прозвучивание»** (для приборов всех модификаций)

4.3.1.1 Для приборов модификаций ПУЛЬСАР-2.1, ПУЛЬСАР-2.2 присоединить к электронному блоку прибора датчик поверхностного прозвучивания с помощью комплекта кабелей.

Включить электронный блок прибора.

Для приборов модификаций ПУЛЬСАР-2.1, ПУЛЬСАР-2.2 установить режим – **«Поверхностное прозвучивание»**.

Для всех модификаций прибора установить 5 измерений в серии, период импульсов $T=0,4$ с.

Установить на поверхность образца СВ002-1 из фторопласта (далее образец СВ002-1) датчик поверхностного прозвучивания, прижать его к поверхности с усилием 5-10 кг в соответствии с рисунком 1 или 2.




Рисунок 1 – Схема измерения скорости и времени распространения УЗ импульса прибором модификации ПУЛЬСАР-2.1, ПУЛЬСАР-2.2




Рисунок 2 – Схема измерения скорости и времени распространения УЗ импульса прибором модификации ПУЛЬСАР-2М

4.3.1.2 Перевести прибор в режим измерения.

Прижимая датчик поверхностного прозвучивания к поверхности образца СВ002-1, провести 5 измерений скорости и времени распространения УЗ импульса в контрольном образце, каждый раз фиксируя результат в память прибора (интервал между измерениями не менее $T=30$ с). После пятого измерения на дисплее появится результат среднего значения скорости и времени распространения УЗ импульса. Результаты занести в протокол.

Провести аналогичные измерения скорости и времени распространения УЗ импульсов для образца СВ002-2 из углеродистой стали (далее образец СВ002-2), для образца СВ002-3 из керамики (далее образец СВ002-3).

Рассчитать основную абсолютную погрешности измерения скорости и распространения УЗ импульсов для каждого образца Δ_v , м/с, по формуле

$$\Delta_v = V_{cp} - V_o, \quad (1)$$

где V_{cp} – среднее арифметическое значение из пяти измерений скорости на каждом образце из комплекта СВ002, м/с;

V_o – действительное значение скорости распространения УЗ импульса на каждом образце из комплекта СВ002 в соответствии с паспортом на данный образец, м/с.

Абсолютная погрешность измерения скорости УЗ импульсов не должна превышать значений, указанных в описании типа средства измерений.

Рассчитать основную абсолютную погрешности измерения времени распространения УЗ импульсов для каждого образца ΔT , мкс, по формуле

$$\Delta T = T_{cp} - T_o, \quad (2)$$

где T_{cp} – среднее арифметическое значение из пяти измерений времени на каждом образце из комплекта СВ002, мкс;

T_o – действительное время прохождения УЗ импульса на каждом образце из комплекта СВ002, полученное по формуле, мкс

$$T_o = \frac{L}{V_d}, \quad (3)$$

где L – база прозвучивания для датчика поверхностного прозвучивания, мм;

V_d – действительное значение скорости распространения УЗ импульса для каждого образца из комплекта СВ002 в соответствии с паспортом на данный образец, м/с.

Абсолютная погрешность измерения времени УЗ импульсов не должна превышать значений, указанных в описании типа средства измерений.

4.3.2 Определение основной абсолютной погрешности измерения скорости и времени распространения УЗ импульсов в режиме «Сквозное прозвучивание» (для модификаций Пульсар-2.1, Пульсар-2.2)

Присоединить к электронному блоку прибора датчики сквозного прозвучивания с помощью комплекта кабелей.

Включить электронный блок прибора.

Установить значение базы прозвучивания для образца СВ002-1 – 60 мм.

Установить режим – «сквозное прозвучивание».

Установить 5 измерений в серии, период импульсов $T=0,4$ с.

Нанести на поверхность датчиков техническую смазку. Установить датчики сквозного прозвучивания соосно по линии измеренной базы прозвучивания образца СВ002-1, прижать, притирая к поверхности в соответствии с рисунком 3.




Рисунок 3 – Схема измерения скорости и времени распространения УЗ импульса датчиками сквозного прозвучивания прибором модификации ПУЛЬСАР-2.1, ПУЛЬСАР-2.2 на образце СВ002-1

Выполнить измерения и рассчитать абсолютную погрешность по п.4.3.1.2.

При проведении измерений на образце СВ002-2 установить значение базы прозвучивания для образца СВ002-2 – 120 мм, для образца СВ002-3 – 179 мм.




Рисунок 4 - Схема измерения скорости и времени распространения УЗ импульса датчиками сквозного прозвучивания прибором модификации ПУЛЬСАР-2.1, ПУЛЬСАР-2.2 на образце СВ002-2




Рисунок 5 - Схема измерения скорости и времени распространения УЗ импульса датчиками сквозного прозвучивания прибором модификации ПУЛЬСАР-2.1, ПУЛЬСАР-2.2 на образце СВ002-3

Выполнить измерения и рассчитать абсолютную погрешность по п.4.3.1.2, устанавливая датчики сквозного прозвучивания на образце СВ002-2 согласно рисунка 4, на образце СВ002-3 согласно рисунка 5.

Абсолютная погрешность измерения скорости и времени УЗ импульсов не должна превышать значений, указанных в описании типа средства измерений.

5 Оформление результатов поверки

Результаты измерений, полученные в процессе поверки, заносят в протокол произвольной формы.

Приборы, прошедшие поверку с положительным результатом, признаются годными и допускаются к применению. На них оформляют свидетельство о поверке в соответствии с Приказом № 1815 Минпромторга России от 02.07.2015 г. или делают соответствующую запись и ставят знак поверки в паспорт.

При отрицательных результатах поверки хотя бы по одному пункту оформляется извещение о непригодности в соответствии с Приказом № 1815 Минпромторга России от 02.07.2015 г.