

**ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
(ВНИИМС)**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора ФГУП «ВНИИМС»



В.Н. Яншин

"05" 02 2015 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

УРОВНЕМЕРЫ МИКРОВОЛНОВЫЕ КОНТАКТНЫЕ VEGAFLEx

Методика поверки

н.р. 61449-15

МОСКВА

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящий документ распространяется на уровнемеры микроволновые контактные VEGAFLEX ООО «ВЕГА ИНСТРУМЕНТС», РФ, г. Москва и устанавливает требования к методам и средствам их первичной и периодической поверок.

1.2 Межповерочный интервал – 5 лет.

2. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении первичной поверки выполняют следующие операции:

- подготовка к поверке (п. 6);
- внешний осмотр (п. 7.1);
- опробование (п. 7.2);
- определение метрологических характеристик (п. 7.3);
- оформление результатов поверки (п. 8).

2.2 При проведении периодической поверки выполняют следующие операции:

- подготовка к поверке (п. 6);
- внешний осмотр (п. 7.1);
- опробование (п. 7.2);
- определение метрологических характеристик:
 - с демонтажем (пп. 7.3.1-7.3.3);
 - с частичным демонтажем (пп. 7.3.1, 7.3.4);
 - без демонтажа, на месте эксплуатации уровня (пп. 7.3.1, 7.3.5).
- оформление результатов поверки (п. 8).

2.3 В случае несоответствия уровня требований каким-либо из операций поверки, прибор считается непригодным к эксплуатации и дальнейшая поверка прекращается.

3. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки применяют следующие средства измерений и вспомогательное оборудование:

- миллиамперметр постоянного тока для измерения в диапазоне 4...20 мА с относительной погрешностью измерений не более $\pm 0,05\%$;
- рулетка измерительная с ценой деления 1 мм по ГОСТ 7502-98;
- источник постоянного тока напряжением 24 В, переменного тока 220 В частотой 50 Гц;
- термометр с ценой деления 0,1 °C по ГОСТ 13646;
- психрометр типа М-34 по ТУ 25-1607.054-85 ТУ 52.07-(ГРПИ.405 132.001)-92;
- подставка для уровня (для поверки с демонтажем);
- металлический экран с прорезью для измерительного зонда, площадью не менее 1 м², имитирующий положение уровня (для поверки с демонтажем уровнемеров с тросями или стержневыми измерительными зондами, согласно п. 7.3.2);
- цилиндрический металлический штифт диаметром 6 / 9,5 мм для коаксиальных зондов с внешним диаметром 21,1 / 42,2 мм соответственно (для поверки с демонтажем уровнемеров с перфорированными коаксиальными измерительными зондами, согласно п. 7.3.3)
- вспомогательный уровень VEGAFLEX (для поверки с частичным демонтажем согласно п. 7.3.4).

- 3.2 Допускается использовать другие средства измерений, если они по своим характеристикам не хуже указанных в п.3.1.
- 3.3 Все средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке и эксплуатационные документы.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 При проведении поверки соблюдают требования безопасности, определяемые:
- правилами безопасности труда и пожарной безопасности, действующими на предприятии;
 - правилами безопасности при эксплуатации используемых эталонов, испытательного оборудования и поверяемого уровнемера, приведёнными в эксплуатационной документации.
- 4.2 Монтаж электрических соединений проводят в соответствии с ГОСТ 12.3.032 и «Правилами устройства электроустановок» (раздел VII).
- 4.3 К поверке допускаются лица, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже II, в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», и изучившие эксплуатационную документацию и настоящий документ.

5. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

- 5.1 При проведении поверки с демонтажем, в лаборатории соблюдают следующие условия:
- температура окружающего воздуха, °C 20 ± 5 ;
 - относительная влажность окружающего воздуха, % $30...80$;
 - атмосферное давление, кПа $86 - 107$
 - вибрация, источники внешних магнитных и электрических полей должны отсутствовать.

- 5.2 При проведении периодической поверки по п. 7.3.5 соблюдаются условия эксплуатации.

6. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

- 6.1 Поверяемый уровнемер подготавливают к работе согласно руководству по эксплуатации. При помощи модуля индикации и настройки уровнемера:
- переключают дисплей на отображение измеренного расстояния, выбрав опцию «Расстояние-уровень» в разделе меню «Дисплей/Индцируемое значение»;
 - переключают прибор в режим поверки, выбрав опцию «Демонстрация» в разделе меню «Начальная установка/Применение»;
 - выставляют время интеграции, равное нулю в разделе меню «Начальная установка/Демпфирование».
- 6.2 При поверке уровнемера, имеющего двухпроводный токовый выход, в цепь питания прибора последовательно включается миллиамперметр. Для поверки уровнемера с токовым выходом в четырехпроводном исполнении миллиамперметр включается непосредственно в выходную цепь прибора.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр.

При внешнем осмотре проверяют:

- отсутствие механических повреждений на уровне мере препятствующих его применению;
- соответствие паспортной таблички уровня мера требованиям эксплуатационной документации;
- соответствие комплектности уровня мера указанной в документации.

Уровнемер не прошедший внешний осмотр к поверке не допускают.

7.2 Опробование.

7.2.1 Операция «Подтверждение соответствия программного обеспечения» включает:

- определение идентификационного наименования программного обеспечения;
- определение номера версии (идентификационного номера) программного обеспечения;
- определение цифрового идентификатора (контрольной суммы исполняемого кода) программного обеспечения.

Включить уровень. После подачи питания встроенное ПО уровня мера выполняет ряд самодиагностических проверок, в том числе проверку целостности конфигурационных данных и неизменности исполняемого кода путем расчета и проверки контрольной суммы. При этом на дисплее уровня мера должны отражаться следующие данные:

- идентификационное наименование ПО;
- номер версии (идентификационный номер) ПО.

Результат подтверждения соответствия ПО считается положительным, если полученные идентификационные данные ПО уровня мера (идентификационное наименование и номер версии (идентификационный номер) ПО соответствуют идентификационным данным, указанным в подразделе «Программное обеспечение» раздела «Описание средства измерений» описания типа уровня мера.

7.2.2 Опробуют уровень:

- при первичной поверке на заводе-изготовителе – согласно заводской программе поверки;
- при поверке с демонтажем или частичным демонтажем - путем изменения расстояния между базовой плоскостью прибора и имитатором уровня;
- при периодической поверке без демонтажа, на месте эксплуатации - путем изменения уровня измеряемого продукта в резервуаре.

Результат опробования считают положительным, если при увеличении/уменьшении уровня/расстояния соответствующим образом изменялись показания на дисплее прибора, на мониторе компьютера, контроллере, устройстве индикации или миллиамперметре (в случае опробования уровня мера с токовым выходом).

7.3 Определение метрологических характеристик.

Для приборов с аналоговым выходом (токовый выход 4 - 20 мА), дополнительно необходима поверка выходного сигнала согласно п. 7.3.1.

Для приборов с цифровым выходом (Profibus PA, Foundation Fieldbus), а также для приборов имеющих аналоговый выход, но эксплуатирующихся в многоточечном режиме передачи данных HART, поверка выходного сигнала не требуется.

7.3.1 Поверка токового выхода.

Осуществляется у приборов, имеющих токовый выход в двух- или четырехпроводном исполнении.

Примечание: Подключение к поверяемому уровнемеру посредством HART-коммуникации для моделирования состояния токового выхода в целях поверки недопустимо, ввиду возможных возмущающих воздействий на токовый выход со стороны цифрового HART-протокола передачи данных.

Задают в режиме моделирования при помощи съемного модуля PLICSCOM не менее трёх токовых значений в произвольном порядке. Как правило, это 4, 12 и 20 мА.

Абсолютную погрешность Δ_i по токовому сигналу определяют по формуле

$$\Delta_i = |I_y| - |I_s| , \quad (1)$$

где

I_y – значение тока на выходе уровнемера, измеренное миллиамперметром, в мА;
 I_s – заданное контрольное значение тока, в мА.

Уровнемер считают поверенным по токовому выходу, если значение его абсолютной погрешности не превышает $\pm 0,02$ мА.

7.3.2 Проверка с демонтажем уровнемера с тросовым или стержневым зондом

При проверке с демонтажем уровнемеров с тросовым или стержневым измерительным зондом используют в качестве имитатора уровня отражательный металлический экран с прорезью, который устанавливают на измерительном зонде. Уровнемер располагают горизонтально. Измерительный зонд должен размещаться по центру экрана, при этом расстояние от измерительного зонда до края экрана – не менее 0,5 метра. Плоскость экрана должна быть строго перпендикулярна оси измерительного зонда (с допуском не более 1°). Для уровнемеров с гибким волноводом обеспечивают натяжение волновода с минимальным провисанием, не более 1 мм. Расстояние между измерительным зондом и различными препятствиями (например, пол, стена, мебель, любые предметы и т.д.) должно быть не менее 1 метра. При проверке уровнемеров с резьбовым узлом присоединения необходимо дополнительно установить на него плоский металлический диск диаметром не менее 300 мм.

7.3.2.1 Отражательный экран устанавливают в позицию 1 на расстояние L_1 , проводят измерения и записывают в протокол измеренные значения расстояния L и Ly в позиции 1 по рулетке (L) и с дисплея модуля индикации и настройки уровнемера (Ly).

7.3.2.2 Переустанавливают уровнемер или экран в позицию 2 на расстояние L_2 , и выполняют те же действия, как и для позиции 1.

7.3.2.3 Определяют значение абсолютной погрешности уровнемера Δ_y по формуле

$$\Delta_y = L - L_y , \quad (2)$$

где

L – контрольные значения расстояний в позиции 1 и 2, в мм;
 L_y – значения расстояний, измеренные уровнемером, в мм.

Уровнемер считают поверенным, если полученное при проверке наибольшее из значений абсолютной погрешности измерений уровнемера Δ_y не превышает значения предела

допускаемой абсолютной погрешности, указанное в технических характеристиках прибора.

7.3.3 Проверка с демонтажем уровнемера с перфорированным коаксиальным зондом

При проверке с демонтажом уровнемеров с перфорированным коаксиальным измерительным зондом в качестве имитатора уровня используют цилиндрический металлический штифт диаметром 6 / 9,5 мм для коаксиальных зондов с внешним диаметром 21,1 / 42,2 мм соответственно, устанавливаемый в перфорированные отверстия измерительного зонда, при этом контрольным значением является дистанция от базовой плоскости датчика до ближнего края перфорированного отверстия.

7.3.3.1 Имитатор уровня устанавливают в позицию 1 на расстояние L1, проводят измерения и записывают в протокол измеренные значения расстояния L измеренное по рулетке и Ly с дисплея модуля индикации и настройки уровнемера в позиции 1.

7.3.3.2 Переустанавливают имитатор уровня в позицию 2 на расстояние L2, и выполняют те же действия, как и в п. 7.3.3.1.

7.3.3.3 Определяют значение абсолютной погрешности уровнемера Δ_y по формуле (2).

Уровнемер считают поверенным, если полученное при проверке наибольшее из значений абсолютной погрешности измерений уровнемера Δ_y не превышает значения предела допускаемой абсолютной погрешности, указанное в технических характеристиках прибора.

7.3.4 Проверка с частичным демонтажем.

Проверка с частичным демонтажем представляет собой проверку блока электроники, демонтированного с поверяемого уровнемера, без демонтажа самого уровнемера. Данный вариант выполняется при невозможности или нецелесообразности демонтажа измерительного зонда уровнемера с присоединительной частью, например из-за непрерывного технологического процесса, при отсутствии возможности проведения дегазации емкости, наличии избыточного давления и т.п., а так же в целях проверки уровнемеров в специальном исполнении с неперфорированным коаксиальным зондом.

При демонтаже блока электроники уровнемера необходимо выполнить следующие действия:

- проверить уровнемер на предмет отсутствия сообщений об ошибках в строке статуса устройства;
- сохранить данные конфигурации и настройки уровнемера согласно руководству по эксплуатации уровнемера;
- отключить питание и демонтировать блок электроники с поверяемого уровнемера согласно руководству по эксплуатации уровнемера.

Демонтированный блок электроники установить на вспомогательный уровнемер, подготовить к работе согласно руководству по эксплуатации и провести проверку в соответствии с пп. 7.3.1 - 7.3.3 данной методики поверки.

После завершения процедуры проверки блок электроники уровнемера монтируется обратно в уровнемер, на позицию измерения. При этом необходимо вновь загрузить предварительно сохраненные данные конфигурации и настройки уровнемера в память блока электроники, согласно руководству по эксплуатации уровнемера.

7.3.5 Проверка без демонтажа на месте эксплуатации.

Примечания:

При проведении измерений без демонтажа, перемешивающее устройство в резервуаре должно быть отключено. Необходимо наличие контрольного патрубка – для опускания рулетки или для установки образцового уровнемера.

При определении погрешности измерения уровня раздела фаз, проводят измерение межфазного уровня рулеткой с использованием водочувствительной пасты (ТУ 264210-005-1643778).

7.3.5.1 По изменению уровня, с помощью рулетки или образцового уровнемера.

При исходном уровне в резервуаре отмечают значение L_y^1 с дисплея прибора.

Опускают в резервуар рулетку с грузом до дна и отмечают измеренное значение «смоченной» части рулетки, либо считывают показания образцового уровнемера L_y^1 .

Далее проводят наполнение резервуара на произвольную величину, после чего дожидаются успокоения поверхности продукта, наблюдая за изменениями показаний поверяемого уровнемера. После стабилизации показаний записывают в протокол значение L_y^2 с дисплея прибора, рассчитывают и заносят в протокол величину, на которую изменился уровень продукта согласно показаниям поверяемого уровнемера:

$$L_y = |L_y^2 - L_y^1|;$$

Опускают в резервуар рулетку с грузом до дна и отмечают измеренное значение находящейся в контакте со средой части рулетки, либо показания образцового уровнемера L_y^2 , рассчитывают и заносят в протокол величину, на которую изменился уровень продукта согласно показаниям рулетки или образцового уровнемера:

$$L = |L_y^2 - L_y^1|$$

Абсолютную погрешность уровнемера Δ_y определяют по формуле (2).

Уровнемер считают поверенным, если полученное при поверке наибольшее из значений абсолютной погрешности измерений уровнемера Δ_y не превышает значения предела допускаемой абсолютной погрешности, указанное в технических характеристиках прибора.

7.3.5.2 По известным уровням, если имеется возможность заполнения/опорожнения резервуара до известных уровней, значения которых определены конструкцией резервуара (например по значениям "В", т.е. верхнего, и "Н", т.е. нижнего, уровня, известным из протокола калибровки резервуара, составленного соответствующими службами резервуарного парка предприятия).

Проверяют соответствие настройки рабочего диапазона прибора фактическим параметрам емкости. Переключают дисплей прибора на отображение измеренного уровня.

Проводят измерение по "В" и "Н" уровням (последовательность произвольна) продукта в резервуаре и записывают в протокол значения уровней L_y с дисплея прибора. Измерения проводят по два раза в каждой точке и определяют значение абсолютной погрешности измерений уровнемера Δ_y по формуле (2), где:

$L_y = L_y^H, L_y^B$ - измеренные уровнемером значения известных уровней;

$L = L^H L^B$ - известные значения уровней.

Уровнемер считают поверенным, если полученное при поверке наибольшее из значений абсолютной погрешности измерений уровнемера Δ_y не превышает значения предела допускаемой абсолютной погрешности, указанное в технических характеристиках прибора.

7.3.5.3 С функцией автоматического определения длины зонда

Фактическая длина зонда должна быть определена и занесена в паспорт прибора заранее, на этапе ввода уровнемера в эксплуатацию.

Производят опорожнение резервуара до состояния, при котором уровень продукта будет заведомо ниже конца измерительного зонда, и производят измерение длины зонда с помощью функции «Автоматическое определение длины зонда».

Записывают в протокол измеренное значение длины зонда с дисплея модуля индикации и настройки уровнемера и значение длины зонда, указанное в паспорте прибора.

Определяют значение абсолютной погрешности уровнемера Δ_y по формуле (2), где

$$\begin{aligned} L &— контрольное значение длины зонда, в мм; \\ L_y &— длина зонда, определённая уровнемером, в мм. \end{aligned}$$

Уровнемер считают поверенным, если полученное при поверке наибольшее из значений абсолютной погрешности измерений уровнемера Δ_y не превышает значения предела допускаемой абсолютной погрешности, указанное в технических характеристиках прибора.

7.3.6 Заключение

Уровнемер, поверенный в описанных условиях, считают пригодным для эксплуатации на любых других продуктах, соответствующих эксплуатационным требованиям.

8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Результаты поверки оформляют протоколом по форме указанной в Приложении.

8.2 При положительных условиях поверки оформляют свидетельство согласно ПР 50.2.006-99.

8.3 При отрицательных результатах поверки выполняют процедуры согласно ПР 50.2.006-99.

ПРИЛОЖЕНИЕ**ПРОТОКОЛ****Проверки уровнемера VEGAFLEx**

Код заказа _____
 Серийный номер _____

Результаты поверки по пунктам методики:

7.1 Внешний осмотр _____

7.2 Опробование _____

7.3 Определение метрологических характеристик.

7.3.1 Проверка токового выхода:

№ измерений	Значение тока на выходе уровнемера в мА, I_y	Контрольное значение тока в мА, I_s	Абсолютная погрешность Δ_i

7.3.2 – 7.3.5

Проверка первичная, периодическая с демонтажем, периодическая без демонтажа (выбрать проводимый тип поверки): _____

№ измерений	Измеренное значение по рулетке L, мм	Измеренное значение уровнемером Ly, мм	Абсолютная погрешность уровнемера Δ_y , мм	Предел допустимой абсолютной погрешности, мм

Заключение о пригодности уровнемера:

 Поверитель: _____ ()

“___” ____ 20__ г.