

119361, г.Москва, ул. Озерная, 46


Тел.: (495) 437 55 77
E-mail: Office@vniims.ru

Факс: (495) 437 56 66
www.vniims.ru

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по
Производственной метрологии
ФГБУ «ВНИИМС»

А.Е. Коломин

«06» 06 2022 г.



М.п.

**ГСИ. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ЦИФРОВЫЕ SICAM T 7KG9661**

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП 206.2-002-22

г. Москва
2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодических поверок преобразователей измерительных цифровых SICAM Т 7KG9661, изготавливаемых фирмой «Siemens AG», Германия

Преобразователи измерительные цифровые SICAM Т 7KG9661 (далее - приборы) предназначены для измерения электрических параметров в однофазных, трехфазных трехпроводных и трехфазных четырехпроводных электрических сетях переменного тока, аналогового преобразования параметров электрической сети в унифицированные сигналы постоянного тока и напряжения, передачи результатов измерений по цифровым интерфейсам, управления исполнительными механизмами.

Выполнение всех требований настоящей методики обеспечивает прослеживаемость поверяемого средства измерений к государственному первичному эталону:

ГЭТ 153-2019 «Государственный первичный эталон единицы электрической мощности в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц»

Передача размеров единиц величин при поверке осуществляется методами прямых измерений, сличения показаний или компарирования.

Периодическая поверка приборов в случае их использования для измерений меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений, по отношению к указанным в разделе «Метрологические и технические характеристики» Описания типа, допускается на основании письменного заявления владельца приборов, оформленного в произвольной форме. Соответствующая запись должна быть сделана в свидетельстве о поверке приборов.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

1.1 При поверке выполняются операции, указанные в таблице 1.

1.2 При получении отрицательных результатов при выполнении любой из операций поверка прекращается и прибор бракуется.

Таблица 1

Наименование операций поверки	Проведение операций при поверке		Номер раздела (пункта) методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки
	первичной	периодической	
1. Внешний осмотр средства измерений	Да	Да	7
2. Контроль условий поверки	Да	Да	3
3. Подготовка к поверке и опробование средства измерений	Да	Да	8
4. Проверка программного обеспечения	Да	Да	9
5. Определение метрологических характеристик средства измерений	Да	Да	10
6. Подтверждение соответствия средств измерений метрологическим требованиям	Да	Да	11
7. Оформление результатов поверки	Да	Да	12

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха $(23 \pm 1) ^\circ\text{C}$;
- относительная влажность от 30 до 75%;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа или от 630 до 795 мм. рт. ст.;
- напряжение питания переменного тока $(220,0 \pm 2,2)$ В;

- частота $(50,0 \pm 0,5)$ Гц.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

К поверке допускаются лица, изучившие эксплуатационную документацию на поверяемые средства измерений, эксплуатационную документацию на средства поверки.

5. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки должны применяться средства измерений, перечисленные в таблице 2.

5.2 Допускается применять другие средства измерений, обеспечивающие измерение значений соответствующих величин с требуемой точностью.

5.3. Все средства поверки должны быть исправны, поверены.

Таблица 2

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
3. Контроль условий поверки	Средства измерений температуры окружающего воздуха в диапазоне от плюс 22 до плюс 24 °C с пределами допускаемой основной абсолютной погрешности не более $\pm 0,7$ °C; Средства измерений влажности воздуха в диапазоне от 30 до 75 % с пределами допускаемой основной абсолютной погрешности измерений не более $\pm 2,5$ % Средства измерений давления в диапазоне от 84 до 106 кПа с пределами допускаемой основной относительной погрешности измерений $\pm 1,5$ %; Средства измерений параметров сети электропитания по ГОСТ 32144	Термогигрометр электронный «CENTER», модель 314, рег. № 22129-09; Барометр-анероид М-110, рег. № 3745-73; Мультиметр 3458А, рег.№77012-19
9. Определение метрологических характеристик средства измерений	Средства воспроизведения следующих величин: Диапазон воспроизведений напряжения до 1000 В. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения напряжения переменного тока $\pm(0,0009 \cdot U + 1,6$ мВ); Диапазон воспроизведений силы тока до 30 А. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения силы переменного тока $\pm(0,0009 \cdot I + 400$ мкА); Диапазон воспроизведений частоты до 10 МГц. Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения частоты $\pm 0,0001$ %; Диапазон воспроизведений угла фазового сдвига между напряжением и током основной частоты от минус 180° до плюс 180°, Пределы допускаемой	Калибратор многофункциональный серии 3000 мод. 3010, рег.№34284-07 Мультиметр 3458А, рег.№77012-19

Операции поверки, требующие применение средств проверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
	<p>абсолютной погрешности воспроизведения угла фазового сдвига $\pm 0,5^\circ$.</p> <p>. Диапазон измерений напряжения постоянного тока от -10 до +10 В. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока $\pm (0,000008 \cdot U + 0,0000005)$ В.</p> <p>Диапазон измерений силы постоянного тока от -100 до +100 мА. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока $\pm (0,000035 \cdot I + 0,0000005)$ мА.</p>	

6. ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

6.1 Помещение для проведения поверки должно соответствовать правилам техники безопасности и производственной санитарии.

6.2 При проведении поверки необходимо соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок и требования безопасности, определенные в эксплуатационных документах.

6.3 К работе на электроустановках следует допускать лиц, прошедших инструктаж по технике безопасности и имеющих удостоверение о проверке знаний. Специалист, осуществляющий поверку, должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

7. ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Перед поверкой должен быть проведен внешний осмотр, при котором должно быть установлено соответствие проверяемого прибора следующим требованиям:

1. Комплектность прибора должна соответствовать руководству по эксплуатации;
2. Все органы управления и коммутации должны действовать плавно и обеспечивать надежность фиксации во всех позициях;
3. Не должно быть механических повреждений корпуса, лицевой панели, дисплея, органов управления. Все надписи должны быть четкими и ясными;
4. Все разъемы, клеммы и измерительные провода не должны иметь повреждений и должны быть чистыми.

При наличии дефектов поверяемый прибор бракуется и подлежит ремонту.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Перед поверкой должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

1. Проверены документы, подтверждающие электрическую безопасность.
2. Проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности проводимых работ в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.3-75.

3. Средства измерения, используемые при поверке, поверены и подготовлены к работе согласно их руководствам по эксплуатации.

4. При опробовании необходимо подключить преобразователь к поверочной установке, подать номинальное значение напряжения, проверить работоспособность дисплея, функциональных клавиш, режимы, отображаемые на дисплее, должны соответствовать выбранным при нажатии соответствующих клавиш и требованиям руководства по эксплуатации.

9 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Подключить поверяемый прибор к источнику входного сигнала в соответствии со схемой, приведенной на его корпусе.

Подключить поверяемый прибор к внешнему ПК через интерфейс Ethernet.

Подать питание на прибор.

Установить связь между ПК и поверяемым прибором с помощью интернет-браузера (например, Microsoft Internet Explorer).

Убедиться в том, что в графическом интерфейсе пользователя отображаются четыре вкладки: «Information», «Configure», «Value View», «Maintenance». Вкладки открываются, прибор конфигурируется, отображает текущие установки, результаты измерений, журнал событий и т.д.

При неверном функционировании прибор бракуется и направляется в ремонт. Подтверждение соответствия программного обеспечения.

После установления связи ПК и поверяемого прибора в графическом интерфейсе пользователя на вкладке «Information» проверить номер версии встроенного ПО (Firmware). Он должен быть не ниже указанного в таблице 4.

При невыполнении этих требований поверка прекращается и прибор бракуется

Таблица 4 - Характеристики программного обеспечения (ПО)

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Firmware
Номер версии (идентификационный номер ПО)	не ниже 02.01.01
Цифровой идентификатор ПО	-

10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

10.1 Метрологические характеристики, подлежащие определению

Таблица 3 - Метрологические характеристики

Измеряемая (преобразуемая) физическая величина	Диапазон измерений (преобразования)	Пределы допускаемой погрешности измерений (преобразования)
Напряжение переменного тока от 0,1 до 1,2 номинального диапазона, В - фазное - линейное	63,5; 110, 230; 400 110; 190; 400; 690	±0,2 % (δ)
Сила переменного тока, А	1; 5	±0,2 % (δ)
Частота переменного тока, Гц	50; 60	±0,01 (Δ)
Угол фазового сдвига, градус	от -180 до 180	±2 (Δ)
Сила постоянного тока, мА ¹⁾	от -20 до 20	±0,2 % (δ)

Измеряемая (преобразуемая) физическая величина	Диапазон измерений (преобразования)	Пределы допускаемой погрешности измерений (преобразования)
Напряжение постоянного тока, В ¹⁾	от -10 до 10	±0,1 % (δ)

Примечание: δ - относительная погрешность;

Δ - абсолютная погрешность;

1) - выходные унифицированные сигналы

10.2 Определение пределов допускаемой относительной погрешности измерения напряжения переменного тока

Проверка погрешности счетчика при измерении среднеквадратических значений фазного напряжения переменного тока проводится при базовом токе, коэффициенте мощности 1 и следующих значениях напряжения: 0,1U_{ном}, U_{ном}, 1,2 U_{ном} (U_{ном}=63,5; 110; 230; 400 В). С помощью конфигурационного программного обеспечения считать из счетчика значение фазного напряжения U_{сч}. С дисплея калибратора считать показания фазного напряжения U_{обр}. Определить погрешность измерения напряжения по формуле:

$$\delta U = \frac{U_{\text{сч}} - U_{\text{обр}}}{U_{\text{обр}}} \cdot 100\%. \quad (1)$$

Результат проверки признают положительным, если погрешность при измерении напряжения не превышает значений, указанных в таблице 3. При невыполнении требований прибор бракуется и направляется в ремонт.

10.3 Определение пределов допускаемой относительной погрешности измерения силы переменного тока

Проверка погрешности счетчика при измерении среднеквадратических значений силы переменного тока производится при номинальном напряжении, коэффициенте мощности 1 и следующих значениях силы переменного тока: 0,1I_{ном}, 0,2I_{ном}, I_{ном} и 1,2I_{ном}. С помощью конфигурационного программного обеспечения считать из счетчика значение тока I_{сч}. С дисплея калибратора считать показания тока I_{обр}. Определить погрешность измерения тока по формуле:

$$\delta I = \frac{I_{\text{сч}} - I_{\text{обр}}}{I_{\text{обр}}} \cdot 100\%. \quad (2)$$

Результат проверки признают положительным, если погрешность при измерении тока не превышает значений, указанных в таблице 3. При невыполнении требований прибор бракуется и направляется в ремонт.

10.4 Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности измерения частоты

Проверка погрешности счетчика при измерении частоты проводится при номинальном напряжении и силе тока и при значениях частоты: 50 Гц и 60 Гц. С помощью конфигурационного программного обеспечения считать из счетчика значение частоты сети F_{сч}. С дисплея калибратора считать показания частоты сети F_{обр}. Определить погрешность измерения частоты по формуле:

$$\Delta F = F_{\text{сч}} - F_{\text{обр}}. \quad (3)$$

Результат проверки признают положительным, если погрешность при измерении частоты не превышает значений, указанных в таблице 3. При невыполнении требований прибор бракуется и направляется в ремонт.

10.5 Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности измерения угла фазового сдвига

Определение погрешности измерения угла фазового сдвига производить методом прямого измерения поверяемым прибором угла фазового сдвига, воспроизводимого эталонной мерой - калибратором.

Подключение поверяемого прибора к эталонному СИ осуществлять в соответствии со схемой подключения, указанной на его корпусе.

Определение погрешности прибора проводить в точках, указанных в таблице 5.

С помощью конфигурационного программного обеспечения считать из счетчика значение угла фазового сдвига $\phi_{сч}$. С дисплея поверочной установки считать показания угла фазового сдвига $\phi_{обр}$. Определить погрешность измерения угла фазового сдвига по формуле:

$$\Delta\phi = \phi_{сч} - \phi_{обр} \quad (4)$$

где: $\phi_{сч}$ - показания поверяемого прибора;

$\phi_{обр}$ - показания калибратора.

Таблица 5

Фазовый угол между напряжением и током первой гармоники, ϕ , градус	Значение коэффициента мощности, $\cos\phi$
0	1
90	0
180	-1

Результат проверки признают положительным, если погрешность при измерении угла фазового сдвига не превышает значений, указанных в таблице 3. При невыполнении требований прибор бракуется и направляется в ремонт.

10.6 Определение пределов допускаемой относительной погрешности преобразования напряжения постоянного тока

Определение погрешности производить методом прямого измерения поверяемым. Проверка погрешности преобразования входной и выходной физических величин определяется для преобразователя, исходя из его параметров по следующему алгоритму:

Определение погрешности производить методом прямого измерения поверяемым прибором напряжения (или силы) переменного тока, воспроизводимого эталонной мерой - калибратором. За результат измерений принимается значение напряжения, измеренное мультиметром, подключенным к выходу поверяемого прибора.

Подключение поверяемого прибора к эталонным СИ осуществлять в соответствии со схемой подключения, указанной на его корпусе.

Определение погрешности прибора проводить точке, соответствующей номинальному значению напряжения (или силы) переменного тока.

Частота входного сигнала 50 Гц.

Результаты проверки прибора считаются удовлетворительными, если:

- во всех поверяемых точках пределы допускаемой погрешности, определенные по формуле:

$$\delta U = \frac{U_{сч} - U_{обр}}{U_{обр}} \cdot 100\% \quad (5)$$

где: $U_{сч}$ - значение выходного напряжения поверяемого прибора (показания эталонного

мультиметра), В;

$U_{\text{обр}}$ - номинальное значение выходного напряжения поверяемого прибора, В, соответствующее испытуемой точке, определяемое исходя из функции преобразования входной и выходной физических величин;

не превышают значений, указанных в РЭ.

При невыполнении требований прибор бракуется и направляется в ремонт.

Примечание. Функция преобразования входной и выходной физических величин определяется для преобразователя, исходя из его параметров по следующему алгоритму:

$$Y = (X - X_0) * (AY/AX) + Y_0, \quad (6)$$

где

Y - значение выходной величины;

X - текущее значение входной величины;

X_0 - начальное значение входной величины;

AY - диапазон изменений выходной величины;

AX - диапазон изменений входной величины;

Y_0 - начальное значение выходной величины

Пример расчет приведен ниже. Вариант 1.

На входе преобразователя номинальный ток 1 А. Заданный диапазон изменений тока 0,8 - 1,2 А. На выходе преобразователя напряжение -10_0_+10 В.

Номинальное значение силы тока на входе, А	Номинальное значение напряжения на выходе, В
0,8	-10
0,88	-6
0,96	-2
1	0
1,04	5
1,12	6
1,2	10

10.7 Определение пределов допускаемой относительной погрешности преобразования силы постоянного тока

Определение погрешности производить методом прямого измерения поверяемым прибором напряжения (или силы) переменного тока, воспроизводимого эталонной мерой – калибратором. За результат измерений принимается значение силы тока, измеренное мультиметром, подключенным к выходу поверяемого прибора.

Подключение поверяемого прибора к эталонным СИ осуществлять в соответствии со схемой подключения, указанной на его корпусе.

Определение погрешности прибора проводить точке, соответствующей номинальному значению напряжения (или силы) переменного тока.

Частота входного сигнала 50 Гц.

Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:

- во всех поверяемых точках пределы допускаемой погрешности, определенные по формуле:

$$\delta I = \frac{I_{\text{сч}} - I_{\text{обр}}}{I_{\text{обр}}} \cdot 100\% \quad (7)$$

где: $I_{\text{сч}}$ - значение выходного тока поверяемого прибора (показания эталонного мультиметра), мА;

$I_{\text{обр}}$ - номинальное значение выходного тока поверяемого прибора, мА, соответствующее испытуемой точке, определяемое исходя из функции преобразования входной и выходной физических величин;

не превышают значений, указанных в РЭ.

При невыполнении требований прибор бракуется и направляется в ремонт.

Пример расчет приведен ниже. Вариант 2.

На входе преобразователя номинальное напряжение 230 В. Заданный диапазон изменений напряжения 210 - 250 В. На выходе преобразователя ток -20_0_+20 мА.

Номинальное значение напряжения на входе, В	Номинальное значение силы тока на выходе, мА
210	-20
220	-10
226	-4
230	0
234	4
242	12
250	20

11 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Критериями принятия специалистом, проводившим поверку, решения по подтверждению соответствия средства измерений метрологическим требованиям, установленным при утверждении типа, являются: обязательное выполнение всех процедур, перечисленных в разделе 8.

Конечные результаты расчетов должны быть представлены с соблюдением правил округления и обязательным указанием единиц измерений вычисленной физической величины. Результаты считают удовлетворительными, если полученные (рассчитанные) значения погрешностей не превышают значений, приведённых в описании типа.

12 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

11.1 Сведения о результатах поверки средств измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

11.2 При положительных результатах поверки по заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, на средство измерений наносится знак поверки, и (или) выдается свидетельство о поверке средства измерений, и (или) в паспорт средства измерений вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки.

11.3 При отрицательных результатах поверки по заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, выдается извещение о непригодности к применению средства измерений, оформленное в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами.

11.4 Требования к оформлению протокола поверки не предъявляются.

Начальник лаборатории 206.2

А.А. Кудобин

Зам. начальника лаборатории 206.2

С.И. Зюзя