

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



Штангенциркули цифровые 711	Внесены в Государственный Реестр средств измерений Регистрационный № <u>38823-08</u> Взамен
-----------------------------	--

Выпускаются по технической документации завода изготовителя фирмы «GEDORE Tool Center KG» (Германия).

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штангенциркули цифровые 711 (далее штангенциркули) предназначены для наружных и внутренних измерений линейных размеров, а так же для измерения глубин и высот.

Применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности

### ОПИСАНИЕ

Принцип действия штангенциркулей основан на измерении величины перемещения подвижной измерительной рамки относительно штанги.

Штангенциркуль состоит из штанги и подвижной измерительной рамки. Штанга служит направляющей для перемещения измерительной рамки. На подвижной измерительной рамке расположены жидкокристаллический дисплей, на котором отображается результат измерения, кнопки, с помощью которых осуществляется управление показаниями и индикацией дисплея. Питание штангенциркулей осуществляется от дискового элемента питания типа SR44 (1,55 В). Штангенциркуль обеспечивает выдачу показаний с указанием знака, установку нуля и выбор единицы измерения (миллиметр / дюйм).

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Основные технические характеристики

Дискретность цифрового устройства ,мм	0,01
Диапазон измерения, мм	От 0 до 150
Предел допускаемой погрешности ( $\pm$ ), мм	0,03
Габаритные размеры, мм	
- длина	240
- ширина	80
- высота	15
Масса штангенциркуля, не более, кг	0,185
Условия эксплуатации:	

Диапазон рабочих температур, °C

От 0 до плюс 40

Относительная влажность воздуха, не более , %

80

Диапазон температур хранения. °C

От минус 10 до плюс 60

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится типографическим способом на титульный лист эксплуатационной документации.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

- |  |       |
|--|-------|
| - Штангенциркуль в комплекте с элементом питания:            | 1 шт. |
| - Запасной элемент питания типа на 1,55 В                    | 1 шт. |
| - Отвертка   | 1 шт  |
| - Футляр   | 1 шт  |
| - Штангенциркуль цифровой 711. Руководство по эксплуатации . |       |

### ПОВЕРКА

Проверка штангенциркулей осуществляется по документу «ГСИ. Штангенциркули цифровые 711. Методика поверки» МП 16-233-2008, *утвержденному ГЦИ СИ УНИИМ*

Основные средства поверки:

- плоскопараллельные концевые меры длины эталонные 4-го разряда по МИ 2060-90;
- микрометр типа МК, предел измерения 0-25 мм, класс точности 2 по ГОСТ 6507-90

Межпроверочный интервал 1 год.

### НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 166-89 «Штангенциркули. Технические условия».

МИ 2060-90 «Рекомендация. ГСИ. Государственная поверочная схема для измерений длины в диапазоне  $1 \cdot 10^{-6} \div 50$  м и длин волн в диапазоне  $0,2 \div 50$  мкм»

Техническая документация фирмы изготовителя.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип штангенциркули цифровые 711 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "GEDORE Tool Center KG", Германия  
Remscheider Straße 149  
42899 Remscheid  
GERMANY

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Гедоре веркцойге»  
119991, ГСП-1, Москва, ул. Губкина, д. 8  
Тел.: (495)748-2000 (многоканальный), (495)938-3959/84/45  
Факс: (405)938-2847  
E-mail:info@gedore.ru; www. gedore.ru

Генеральный директор  
ООО «Гедоре Веркцойге»

В.В. Костюченко

