ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

(в редакции, утвержденной приказом Росстандарта № 1595 от 27.07.2018 г.)

Весы автомобильные электронные ВАТ

Назначение средства измерений

Весы автомобильные электронные ВАТ (далее - весы) предназначены для измерений массы автотранспортных средств.

Описание средства измерений

Конструктивно весы состоят из модулей.

Грузоприемное устройство (далее - ГПУ), в зависимости от модификации весов, может иметь 1 - 6 секций, каждая из которых опирается на четыре весоизмерительных тензорезисторных датчика (далее - датчик). При этом соседние секции имеют две общие точки опоры (датчика).

Сигнальные кабели датчиков в зависимости от исполнения весов подключены к электронному весоизмерительному устройству либо напрямую, либо через соединительную коробку.



Рисунок 1 - Общий вид ГПУ весов



КВ-007КП



KB-007KM

Преобразователи весоизмерительные КВ



КВ-107КС





Рисунок 2 - Общий вид электронных весоизмерительных устройств

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента весоизмерительного тензорезисторного датчика, возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого автомобиля, в цифровой или аналоговый электрический сигнал, пропорциональный его массе. Далее этот сигнал обрабатывается. Измеренное значение массы выводится на дисплей электронного весоизмерительного устройства.

Весоизмерительные тензорезисторные датчики, используемые в составе весов:

- датчики весоизмерительные тензорезисторные ZS, NHS, YBS, GZLB, модификации YBS, ZSF, изготовитель фирма «Keli Electric Manufacturing (Ningbo) Co., Ltd.», Китай (Госреестр № 57674-14);
- датчики весоизмерительные тензорезисторные QS, S, LS, D, PST, USB, модификации QS, изготовитель фирма «Keli Electric Manufacturing (Ningbo) Co., Ltd.», Китай (Госреестр $N \ge 57673-14$);

- датчики весоизмерительные MB 150, изготовитель 3AO «Весоизмерительная компания «Тензо-М», пос.Красково (Госреестр № 44780-10);
- датчики весоизмерительные тензорезисторные WBK, изготовитель фирма «CAS Corporation Ltd», Республика Корея (Госреестр № 56685-14);
- датчики весоизмерительные тензорезисторные WBK-D, изготовитель фирма «CAS Corporation Ltd», Республика Корея (Госреестр № 54471-13);
- датчики весоизмерительные тензорезисторные С, модификации С16А и С16і, изготовитель фирма «Hottinger Baldwin (Suzhou) Electronic Measurement Technology Co., Ltd.», Китай (Госреестр № 67871-17);
- датчики весоизмерительные сжатия RC3, изготовитель фирма «Flintec GmbH», Германия (Госреестр № 50843-12);
- датчики весоизмерительные тензорезисторные ST, SHB, изготовитель OOO «Южно-Уральский Весовой Завод», г. Уфа (Госреестр № 68154-17);
- датчики весоизмерительные тензорезисторные BGS, BGM, изготовитель фирма «BIGMA Messtechnik GmbH», Германия (Госреестр № 68746-17).

Электронные весоизмерительные устройства представляют результаты взвешивания и имеют клавиши управления весами. При использовании в весах цифровых датчиков электронные весоизмерительные устройства представляют собой терминал (Т.2.2.5 ГОСТ OIML R 76-1-2011). При использовании в весах аналоговых датчиков электронные весоизмерительные устройства представляют собой индикатор (Т.2.2.2 ГОСТ OIML R 76-1-2011).

В качестве индикатора используются:

- приборы весоизмерительные СІ, ВІ, NТ и РОІ, модификации СІ-6000A, СІ-2001A, изготовитель фирма «CAS Corporation», Республика Корея (Госреестр № 50968-12);
- преобразователи весоизмерительные КВ, модификации КВ-007КП, КВ-007КМ, КВ-107КС изготовитель ООО «Южно-Уральский Весовой Завод», г. Уфа;
- приборы весоизмерительные IT, модификации IT1000, IT3000AP, IT6000E, IT8000E, IT6000ET, IT8000ET изготовитель фирма «SysTec Systemtechnik und Industrieautomation GmbH», Германия (Госреестр № 63833-16).

В качестве терминала используются:

- приборы весоизмерительные IT, модификации IT3000M, изготовитель фирма «SysTec Systemtechnik und Industrieautomation GmbH», Германия (Госреестр № 63833-16);
- приборы весоизмерительные СІ, NT, модификации СІ-200D, СІ-201D, NT-580D, СІ-600D, изготовитель фирма «CAS Corporation», Республика Корея (Госреестр № 54472 -13).

Общий вид электронных весоизмерительных устройств приведен на рисунке 2.

Весы снабжены следующими устройствами и функциями (в скобках указаны соответствующие пункты Γ OCT OIML R 76-1–2011):

- устройство автоматической и полуавтоматической установки на нуль (Т.2.7.2.2);
- устройство слежения за нулем (Т.2.7.3);
- устройство первоначальной установки на нуль (Т.2.7.2.4);
- устройство уравновешивания тары устройство выборки массы тары (Т.2.7.4.1).

Весы могут быть оснащены интерфейсами RS-232, RS422, RS-485, Ethernet или USB 2.0 для связи с периферийными устройствами (например: принтеры, электронные регистрирующие устройства, вторичный дисплей, ПК).

Модификации весов автомобильных электронных ВАТ имеют обозначение:

Весы автомобильные электронные ВАТ-[Н]-[Х]-[П]-[К]-[В]-[Ц], где:

- [Н] Максимальная нагрузка (Мах), т. 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 150; 200; 300.
- $[\Pi]$ Условное обозначение для весов без капитального фундамента (для весов с фундаментом индекс отсутствует);
 - [Х] Длина ГПУ, м: 4 30;
 - [К] Количество секций ГПУ, ед.: 1; 2; 3; 4; 5; 6;

- [В] Условное обозначение весов во взрывозащищенном исполнении (для весов, выполненных не во взрывозащищенном исполнении индекс отсутствует);
- [Ц] Условное обозначение для весов с цифровыми датчиками (для весов с аналоговыми датчиками индекс отсутствует);

Значения максимальной нагрузки Мах, минимальной нагрузки Міп, поверочного интервала e наносятся на маркировочную табличку, закрепляемую на ГПУ и индикаторе (терминале) весов.

Места пломбировки от несанкционированного доступа приведены на рисунках 3 - 4 (1 - свинцовая пломба, 2 - мастичная пломба).






Рисунок 3 - Схема пломбировки соединительной коробки



Приборы весоизмерительные КВ-007КП (слева) и КВ-007КМ, КВ-107КС (справа приведены два варианта)



Для IT1000, IT3000AP, IT6000E, IT8000E, IT6000ET, IT8000ET перемычка устанавливается на плате АЦП




Рисунок 4 - Схема пломбировки электронных весоизмерительных устройств

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - Π O) весов является встроенным, используется в стационарной (закрепленной) аппаратной части.

Идентификационным признаком ПО служит номер версии, который отображается на дисплее индикатора (терминала) при включении весов, а также доступен для просмотра через меню (только для весоизмерительных приборов СІ).

Защита ПО и измерительной информации от преднамеренных и непреднамеренных воздействий соответствует требованиям ГОСТ OIML R 76-1-2011 п. 5.5.1 «Устройства со встроенным программным обеспечением». ПО не может быть модифицировано или загружено через какой-либо интерфейс или с помощью других средств после принятия защитных мер.

Защита от несанкционированного доступа к настройкам и данным измерений обеспечивается невозможностью изменения ПО без применения специализированного оборудования производителя.

Изменение ПО весов через интерфейс пользователя невозможно.

Кроме того, для защиты от несанкционированного доступа к параметрам юстировки и настройки, а также измерительной информации, используется:

- в индикаторах CI-6000A, CI-2001A, KB-007 переключатель юстировки, расположенный внутри пломбируемого корпуса;
- в терминалах CI-200D, CI-201D, NT-580D, CI-600D переключатель юстировки, расположенный внутри пломбируемого корпуса;
- в приборах весоизмерительных IT3000M переключатель юстировки, расположенный на печатной плате внутри пломбируемого корпуса, а также пароль ограничивающий доступ к настройкам;
- в приборах весоизмерительных IT1000, IT3000AP, IT6000E, IT8000ET, IT8000ET переключатель юстировки, расположенный на печатной плате внутри пломбируемого корпуса, а также пароль ограничивающий доступ к параметрам юстировки.

Уровень защиты от преднамеренных и непреднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» в соответствии с рекомендациями Р 50.2.077-2014. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблина 1

таолица т	T		TT 1 U
Идентификационные данные	Идентификационное	Номер версии	Цифровой
(признаки) в зависимости	наименование	(идентификационный	иденти-
от электронного	ПО	номер) ПО, не ниже	фикатор
весоизмерительного устройства	110	номер) 110, не ниже	ПО
CI-6000A	CI-6000 series firmware	1.01, 1.02, 1.03	-
CI-2001A	CI-2000 series firmware	1.00, 1.01, 1.02	1
CI-200D, CI-201D	CI-200D series firmware	2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06	1
T-580D	NT-580D firmware	2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07	1
CI -600D	CI-600D firmware	1.00, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04	1
КВ-007КП(КМ)	не применяется	U01E, U02E	ı
KB-107KC	не применяется	V03. xy ¹⁾	1
IT1000	не применяется	V1. xy 1)	1
IT3000M	не применяется	V4. xy 1)	1
IT3000AP	не применяется	V2.xy 1)	-
IT6000E(T)	не применяется	V4. xy ¹⁾	1
IT8000E(T)	не применяется	V4. xy ¹⁾	-

Примечание:

Метрологические и технические характеристики

Таблина 2

т иолици 2	Модификация весов									
Метрологическая характеристика	BAT-	BAT-	BAT-	BAT-	BAT-	BAT-	BAT-	BAT-	BAT-	BAT-
	20-(Π)	25-(П)	30-(П)	40- (Π)	50-(П)	60-(П)	80-(П)	100-(П)	150	200
Класс точности										
πο ΓΟCT OIML R					III (сред	(ний)				
76-1-2011										
Максимальная	20	25	30	40	50	60	80	100	150	200
нагрузка (Мах), т										
Поверочный ин-										
тервал e , и дейст-	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05	0,05	0,1
вительная цена										
деления d , (e = d), т										
Число										
поверочных	2000	2500	3000	2000	2500	3000	1600	2000	3000	2000
интервалов (n)										
Диапазон										
уравновешивания	100 % от Мах									
тары										

Диапазон температуры для ГПУ, °С:

- при использовании датчиков ST, SHB...... от минус 50 до плюс 50;
- при использовании датчиков BGS, BGM от минус 50 до плюс 50;
- при использовании датчиков С16А и С16і...... от минус 50 до плюс 50;

¹⁾ ху - обозначение номера версии метрологически незначимой части ПО.

- при использовании датчиков MB-150 от минус 50 до плюс 50;
- при использовании датчиков WBK от минус 40 до плюс 50;
- при использовании датчиков WBK-D от минус 40 до плюс 40;
- при использовании датчиков ZSF, YBS от минус 10 до плюс 40;
- при использовании датчиков QS от минус 10 до плюс 40;
- при использовании датчиков RC3 от минус 10 до плюс 40.
Диапазон температуры для индикатора (терминала), °С:
- при использовании KB-007KП(KM) от минус 30 до плюс 40;
 при использовании КВ-107КС, от минус 10 до плюс 40;
- при использовании IT, от минус 10 до плюс 40;
- при использовании CI-200D, CI-201D, NT-580D, CI-600D от минус 10 до плюс 40.
Параметры электропитания от сети переменного тока:
напряжение, В
частота, Гц50±1.
Параметры электропитания от сети постоянного тока (аккумуляторной батареи):
напряжение, В

Знак утверждения типа

наносится на маркировочные таблички, расположенные на индикаторе или терминале и на корпусе ГПУ весов и типографским способом на титульные листы эксплуатационной документации.

Комплектность средства измерений

Весы 1 шт. Руководство по эксплуатации. Паспорт 1 экз. Руководство по эксплуатации. Паспорт на электронное весоизмерительное устройство 1 экз.

Поверка

осуществляется в соответствии с приложением ДА «Методика поверки весов» ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

Идентификационные данные, а также процедура идентификации программного обеспечения приведены в руководстве по эксплуатации № РЭ 4274-002-15285126-12.

Основные средства поверки: гири, соответствующие классам точности M_1 , M_{1-2} по ГОСТ ОІМL R 111-1 - 2009.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к весам автомобильным электронным ВАТ

ГОСТ OIML R 76-1-2011 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 8.021-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений массы

ТУ 4274-002-15285126-12 Весы автомобильные электронные ВАТ

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Уральский Весовой Завод» (ООО «ЮУВЗ»)

ИНН 0256013376

Юридический адрес: 450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 134, корпус 6

Фактический адрес: 453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Мост БЖД, 88/1

Тел.: (34792)4-71-08 Факс: (34792)4-71-09 E-mail: <u>zavod@uuvz.ru</u>

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, 46 Тел./факс: (495) 437 55 77 / (495) 437 56 66.

Web-сайт: <u>www.vniims.ru</u> E-mail: office@vniims.ru

Аттестат аккредитации Φ ГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

В части вносимых изменений:

Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный центр разработок в области метрологии»

Адрес: 117546, г. Москва, Харьковский проезд, д.2, этаж 2, пом. І, ком. 35,36

Тел.: (495) 278-02-48 E-mail: info@ic-rm.ru

Аттестат аккредитации ООО «ИЦРМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311390 от $18.11.2015 \, \Gamma$.

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. «____»_____2018 г.