

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Весы неавтоматического действия ВПТ

Назначение средства измерений

Весы неавтоматического действия ВПТ (далее – весы) предназначены для измерений массы различных грузов, размеры и конструктивные особенности которых позволяют установить их на грузоприемное устройство весов (далее – ГПУ), в том числе транспортных средств (ТС).

Описание средства измерений

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента весоизмерительных тензорезисторных датчиков (далее – датчик), возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в аналоговый электрический сигнал, изменяющийся пропорционально массе груза.

Аналоговые электрические сигналы с датчиков поступают в устройство обработки аналоговых данных (далее - УОАД), где сигналы преобразуются в цифровой код. Результаты взвешивания и значение массы груза индицируются на цифровом дисплее программно-технического комплекса (далее - ПТК) на базе персонального компьютера или программируемого контроллера.

В случае использования цифровых датчиков прикладываемая нагрузка преобразуется в цифровой сигнал в датчиках, а результаты взвешивания и значение массы груза индицируются на цифровом дисплее терминала (п.Т.2.2.5 ГОСТ OIML R 76–1–2011), и /или ПТК.

УОАД (п.Т.2.2.3 ГОСТ OIML R 76–1–2011), используемое в составе весов, представляет собой приборы весоизмерительные ПВИ, изготавливаемые ООО «Тенсиб».

Весы состоят из грузоприемного устройства (далее - ГПУ) с датчиками, УОАД или терминала и/или ПТК.

ГПУ состоит из одной или нескольких платформ, представляющих собой раму, установленную на датчики. В зависимости от исполнения ГПУ, соседние платформы могут иметь как общие, так и отдельные точки опоры на датчики.

Платформы ГПУ монтируются на заранее подготовленный железобетонный фундамент или другое, заранее подготовленное, недеформируемое (асфальтовое, металлическое, свайное, щебеночное, асфальтобетонное и т.п.) основание, на одном уровне с поверхностью (врезной вариант) или над ним.

Платформы могут быть квадратной, прямоугольной, шестиугольной формы. На ГПУ весов могут, в зависимости от области применения весов, устанавливаться следующие приспособления:

- настил;
- защитное ограждение;
- ложементы или опоры для размещения и закрепления взвешиваемого груза;
- демпфирующие устройства;
- емкости различных конфигураций для штучного, насыпного или наливного груза;
- другие устройства предназначенные для удобства закрепления и установки на них груза.

Весы выпускаются однодиапазонными в модификациях имеющих обозначение ВПТ-[1]/[2]([3]/[4]-[5]) и отличающихся значением максимальных нагрузок в разных исполнениях, порядковым номером модификации, типом используемых терминалов или УОАД, типом датчиков и количеством платформ в ГПУ. Расшифровка обозначений представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Расшифровка обозначений в модификациях весов


| Позиция | Обозначение | Расшифровка |
|---------|--|--|
| [1] | X | Максимальная нагрузка весов (Max) т., (см. таблицу 4) |
| [2] | 1; 2; | Исполнение весов, (см. таблицу 4) |
| [3] | 00; 01; 02; 03; 04; 05; 06 | <p>Тип УОАД или терминала: 00 – отсутствует (при использовании датчиков с цифровым выходным сигналом); 01 – УОАД ПВИ, изготавливаемые ООО «ТЕНСИБ», Россия; Приборы весоизмерительные CI, BI и PDI, изготавливаемые Фирмой «CAS Corporation», Корея (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее – регистрационный номер) № 50968-12) модификаций: 02 – CI-200A; 03- CI-6000A; Терминалы, изготавливаемые ««Mettler-Toledo Inc. (LLC)», США, модификации: 04*- IND780; Приборы весоизмерительные WE, изготавливаемые Фирмой «Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH», Германия или Фирмой «Hottinger Baldwin (Suzhou) Electronic Measurement Technology Co., Ltd.», Китай (регистрационный номер № 61808-15) модификаций: 05 –WE2111; Терминалы весоизмерительные CI, NT, изготавливаемые Фирмой «CAS Corporation», Корея (регистрационный номер № 54472-13) модификаций: 06 – CI-600D;</p> |
| [4] | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; | <p>Тип датчиков: Датчики C, изготавливаемые «Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH», Германия, (регистрационный номер №60480-15) модификаций: 01 – C16A; 02 – C16i Датчики, изготавливаемые «CAS Corporation Ltd», Корея (регистрационный номер № 51261-12) модификаций: 03 – BSA; Датчики, изготавливаемые ««Mettler-Toledo Inc. (LLC)», США, модификации: 04*- POWERCELL PDX (SLC 0820); Датчики, изготавливаемые «CAS Corporation Ltd», Корея (регистрационный номер № 56685-14) модификаций: 05– WBK; Датчики, изготавливаемые «CAS Corporation Ltd», Корея (регистрационный номер №56675-14) модификаций: 06– DSB2; Датчики, изготавливаемые «Keli Sensing Technology, Co., Ltd», Ningbo, (регистрационный номер № 75819-19) модификаций: 07– ZS; Датчики C и H, изготавливаемые ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М», пос. Красково(регистрационный номер 53636-13) модификаций: 08 – H4;</p> |

| Позиция | Обозначение | Расшифровка |
|---------|-------------|---|
| | | Датчики МВ150, изготавливаемые ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М», пос.Красково,(регистрационный номер 44780-10) модификаций: 09- МВ150; Датчики МВЦ, изготавливаемые ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М», пос.Красково, (регистрационный номер 46008-10) модификаций: 10-МВЦ |
| [5] | 1, 2, 3, 4 | Количество платформ в ГПУ, шт. |


*- комплект цифровых датчиков POWERCELL PDX (SLC 0820) и терминал IND780 являются модификацией устройства весоизмерительного 760DC (VKR), регистрационный номер № 56149-14, изготавливаемого фирмами «Mettler-Toledo Inc. (LLC)», США, и «Mettler Toledo (Changzou) Measurement Technology Ltd.», КНР.

Общий вид ГПУ весов представлен на рисунках 1 и 2.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа и обозначение места нанесения знака поверки представлены на рисунках 3 и 4.



а) платформа квадратной формы




б) платформа шестиугольной формы

Рисунок 1 – Общий вид ГПУ весов



в) платформа прямоугольной формы



г) платформа прямоугольной формы с ограждением

Рисунок 2 – Общий вид ГПУ весов



ПВИ

CI-200A

IND 780

Место пломбировки

Рисунок 3 – Схема пломбировки от несанкционированного доступа и обозначение места нанесения знака поверки

Место пломбировки



CI-6000A



CI-600D



Место пломбировки

WE2111

Рисунок 4 – Схема пломбировки от несанкционированного доступа и обозначение места нанесения знака поверки

Управление весами осуществляется с помощью функциональной клавиатуры терминала и/или персонального компьютера (ПК). Передача данных на ПК, принтер, вторичный дисплей и другие периферийные устройства осуществляется по различным интерфейсам: RS232, RS422/485, USB, WiFi, Ethernet/IP.

В весах предусмотрены следующие устройства и функции по ГОСТ OIML R 76-1-2011:

- полуавтоматическое устройство установки на нуль (п. Т.2.7.2.2);
- устройство первоначальной установки на нуль (п. Т.2.7.2.4);
- устройство слежения за нулем (п. Т.2.7.3);
- устройство выборки массы тары (п. Т.2.7.4).

Дополнительно в весах предусмотрен режим взвешивания животных.

На ГПУ весов или на индикаторе прикрепляется маркировочная табличка, содержащая следующую информацию:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение весов;
- класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011;
- значение максимальной нагрузки (Max);
- значение минимальной нагрузки (Min);
- значения поверочного интервала (e) и действительной цены деления (d);
- знак утверждения типа средств измерений;
- заводской номер.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) терминалов и УОАД является встроенным, используется в стационарной (закрепленной) аппаратной части.

Изменение ПО терминалов и УОАД через интерфейс пользователя невозможно. Кроме того, доступ к параметрам юстировки и настройки возможен только при нарушении пломбы или саморазрушающейся наклейки и, в зависимости от исполнения терминала, изменения положения переключателя юстировки или перемычки на печатной плате. Кроме того, изменение ПО невозможно без применения специализированного оборудования производителя.

ПО ПТК «TensibSTWeight» является автономным и разделено на метрологически значимую и незначимую части.

Метрологически значимая часть защищена от случайных или намеренных изменений с использованием следующих средств:

- электронный ключ для защиты от незаконного копирования или распространения ПО. При запуске ПО на ПТК, проверяется соответствие версии ПО с информацией о версии, хранящийся в электронном ключе. При несовпадении версий ПО запускается в ознакомительном режиме без возможности фиксации измерений;

- после запуска ПО на ПТК производится автоматическое вычисление контрольной суммы по машинному коду (128 битный алгоритм хеширования MD5) и сравнение результата вычисления с хранящимся в электронном ключе фиксированным значением;
- изменение ПО весов через интерфейс пользователя невозможно;
- в ПО реализовано разграничение прав пользователей к доступу режима работы весов (взвешивание, настройка, юстировка) с помощью пароля, при изменении метрологически значимых параметров юстировки весов, формируется соответствующая запись в журнале событий, хранящемся в энергонезависимой памяти;
- хранение данных осуществляется на жестком диске ПТК в качестве запоминающего средства в зашифрованном виде (128 битный алгоритм хеширования MD5).

Идентификационные данные ПО терминалов CI-200A, CI-6000A, CI-600D, IND780 отображаются на дисплее терминала в момент включения и приведены в таблице 3. Идентификационные данные ПО терминалов WE2111, указанные в таблице 3 доступны для просмотра во время работы весов при нажатии специальной комбинации клавиш для входа в режим памяти данных (Alibi).

Нормирование метрологических характеристик проведено с учетом применения ПО.

Идентификационные данные ПО ПТК «TensibSTWight» доступны для просмотра в меню «О программе».

Конструкция весов исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и юстировочных данных.

Уровень защиты ПО «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные ПО приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 — Идентификационные данные ПО ПТК

| Идентификационные данные (признаки) | Значение |
|---|----------------------------------|
| Идентификационное наименование ПО | «TensibSTWeight» |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО | 1.0.0.1* |
| Цифровой идентификатор ПО | 95E64856F9EF16A4CB9C56A42BFE787D |
| Алгоритм вычисления контрольной суммы исполняемого кода | MD5 |
| *- для функции AnalyzeNextMeasureStatic, которая относится к метрологически значимой части ПО | |

Таблица 3 – Идентификационные данные ПО терминалов и индикаторов

| Идентификационные данные (признаки) | Значение | | | | | |
|---|----------|------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | ПВИ | CI-200A | IND780 | CI-6000A | CI-600D | WE2111 |
| Идентификационное наименование ПО | -- | CI-200 firm ware | Excalibur.exe | CI-6000 series firm ware | CI-600D series firm ware | -- |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО | -- | 1.20; 1.21; 1.22 | Не ниже 6.0.5 | 1.01; 1.02; 1.03 | 1.01;1.02; 1.03;1.04 | не ниже v1.0x* |
| где X принимает значение от 0 до 9 | | | | | | |
| * - обозначение «x» не относится к метрологически значимой части ПО | | | | | | |

Метрологические и технические характеристики

Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 средний (Ш).
Значения Max и Min, d, e, числа поверочных интервалов (n), пределов допускаемой погрешности при поверке (mpe) модификаций весов приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Метрологические характеристики

| Модификации весов | Min, г | Max, г | d = e, кг | n |
|------------------------|-----------|-----------|--------------|------|
| ВПТ-05/1([3]/[4]-[5]) | 0,004 | 0,5 | 0,2 | 2500 |
| ВПТ-1/2([3]/[4]-[5]) | 0,01 | 1 | 0,5 | 2000 |
| ВПТ-2/1([3]/[4]-[5]) | 0,02 | 2 | 1 | 2000 |
| ВПТ-3/1([3]/[4]-[5]) | 0,02 | 3 | 1 | 3000 |
| ВПТ-5/1([3]/[4]-[5]) | 0,04 | 5 | 2 | 2500 |
| ВПТ-5/2([3]/[4]-[5]) | 0,1 | 5 | 5 | 1000 |
| ВПТ-10/1([3]/[4]-[5]) | 0,2 | 10 | 10 | 1000 |
| ВПТ-10/2([3]/[4]-[5]) | 0,1 | 10 | 5 | 2000 |
| ВПТ-15/1([3]/[4]-[5]) | 0,1 | 15 | 5 | 3000 |
| ВПТ-20/1([3]/[4]-[5]) | 0,1 | 20 | 5 | 4000 |
| ВПТ-20/2([3]/[4]-[5]) | 0,2 | 20 | 10 | 2000 |
| ВПТ-25/2([3]/[4]-[5]) | 0,2 | 25 | 10 | 2500 |
| ВПТ-30/1([3]/[4]-[5]) | 0,2 | 30 | 10 | 3000 |
| ВПТ-40/1([3]/[4]-[5]) | 0,2 | 40 | 10 | 4000 |
| ВПТ-40/2([3]/[4]-[5]) | 0,4 | 40 | 20 | 2000 |
| ВПТ-50/1([3]/[4]-[5]) | 0,4 | 50 | 20 | 2500 |
| ВПТ-50/2([3]/[4]-[5]) | 1 | 50 | 50 | 1000 |
| ВПТ-60/1([3]/[4]-[5]) | 0,4 | 60 | 20 | 3000 |
| ВПТ-60/2([3]/[4]-[5]) | 1 | 60 | 50 | 1200 |
| ВПТ-80/1([3]/[4]-[5]) | 0,4 | 80 | 20 | 4000 |
| ВПТ-80/2([3]/[4]-[5]) | 1 | 80 | 50 | 1600 |
| ВПТ-100/1([3]/[4]-[5]) | 1 | 100 | 50 | 2000 |
| ВПТ-100/2([3]/[4]-[5]) | 2 | 100 | 100 | 1000 |
| ВПТ-150/1([3]/[4]-[5]) | 1 | 150 | 50 | 3000 |
| ВПТ-200/1([3]/[4]-[5]) | 1 | 200 | 50 | 4000 |

Примечание - весы со значением n более 3000 делений устанавливаются в закрытых защищенных от механических и атмосферных воздействий сооружениях.

Таблица 5 - Метрологические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
|--|---------------------|
| Пределы допускаемой погрешности устройства установки на нуль | $\pm 0,25e$ |
| Диапазон установки на нуль (суммарный) устройств установки нуля и слежения за нулём, % от Max, не более | 4 |
| Диапазон первоначальной установки нуля, % от Max, не более | 20 |
| Диапазон выборки массы тары (T ⁻), % от Max | от 0 до 50 |
| Показания индикации массы, не более | Max +9e |
| Пределы допускаемой погрешности при поверке (в эксплуатации) для нагрузки, выраженной в поверочных интервалах (e) весов: | |
| - от Min до 500 включ. | $\pm 0,5 (\pm 1,0)$ |
| - св. 500 до 2000 включ. | $\pm 1,0 (\pm 2,0)$ |
| - св. 2000 до Max включ. | $\pm 1,5 (\pm 3,0)$ |

Пределы допускаемой погрешности, после выборки массы тары соответствуют пределам допускаемой погрешности, приведенным в таблице 5, для массы нетто при любом значении массы тары, соответственно.

Таблица 6 – Основные технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
|---|--|
| Диапазон температуры для ПТК, °С | от +10 до +40 |
| Особый диапазон рабочих температур для терминалов (п.3.9.2.2 ГОСТ OIML R 76-1-2011), °С: -ПВИ - C1-200A, C1-6000A, C1-600D, IND780 - WE2111 | от -50 до +50 от -10 до +40 от -40 до +80 |
| Особый диапазон рабочих температур для ГПУ , °С C16A, C16i, POWERCELL PDX (SLC 0820); BSA, H4 DSB2, ZS WBK MB150, MBЦ | от -50 до +50 от -10 до +40 от -40 до +40 С3: от -40 до +50 С4: от -20 до +50 от -30 до +40 |
| Параметры электрического питания от сети переменного тока: - напряжение, В - частота, Гц | от 195,5 до 253 от 49 до 51 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 200 |
| Время прогрева весов, мин, не менее | 15 |
| Количество весовых платформ | от 1 до 4 |
| Габаритные размеры платформы ГПУ весов, мм: - высота - ширина - длина | 4000 10000 30000 |
| Масса ГПУ весов, т, не более | 50 |

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульные листы руководства по эксплуатации и паспорта, и ударным или термосублимационным способом на металлическую маркировочную табличку, расположенную на ГПУ весов.

Комплектность средства измерений

Таблица 7 – Комплектность средства измерений

| Наименование | Обозначение | Количество |
|--|----------------------------|------------|
| Весы неавтоматического действия (исполнение по заказу) | ВПТ | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 4274-010- 74871749-2018 РЭ | 1 |

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе.

Поверка

осуществляется по документу ГОСТ OIML R 76-1–2011 «ГСИ. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания» (приложение ДА. Методика поверки весов).

Основные средства поверки:

рабочий эталон единицы массы 4-го разряда по приказу Росстандарта от 29 декабря 2018 № 2818 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы» гири номинальной массой от 500 г до 5000 кг, класса точности M_1 и M_{1-2} по ГОСТ OIML 111-1-2009. «ГСИ. Гири классов E_1 , E_2 , F_1 , F_2 , M_1 , M_{1-2} , M_2 , M_{2-3} и M_3 . Метрологические и технические требования».

Допускается применение аналогичных средств поверки обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке средств измерений и на пломбы как показано на рисунках 3 и 4.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к весам ВПТ

ГОСТ OIML R 76-1-2011 ГСИ. Весы неавтоматического действия. Часть Метрологические и технические требования. Испытания

Приказ Росстандарта от 29 декабря 2018 № 2818 Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы

ТУ 28.29.31-003-74871749-2017 «Весы неавтоматического действия ВПТ. Технические условия»

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕНСИБ» (ООО «ТЕНСИБ»)

ИНН 2466119904

Адрес: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сурикова, дом 6, офис 79

Телефон (391) 227-58-75, 240-96-17, 242-37-85

Web-сайт: www.tensib.ru

E-mail: info@tensib.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва» (ФБУ «Красноярский ЦСМ»)

Адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 1-А

Телефон: (391) 236-30-80

Факс: (391) 236-12-94

Web-сайт: www.krascsm.ru

E-mail: csm@krascsm.ru

Аттестат аккредитации ФБУ «Красноярский ЦСМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311536 от 26.02.2016 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п.

« ____ » _____ 2020 г.