

УТВЕРЖДАЮ

**Руководитель ГЦИ СИ ЗАО КИП «МЦЭ» –
генеральный директор
ЗАО КИП «МЦЭ»**

**А.В. Федоров
2013 г.**



ПРИБОРЫ ВТОРИЧНЫЕ 5090, 5091, 5500, 5600, 5075, 8150, 8550, 9900

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МЦКЛ.0130.МП

г. Москва
2013 г.

Настоящая Методика поверки распространяется на приборы вторичные 5090, 5091, 5500, 5600, 5075, 8150, 8550, 9900 (далее – прибор).

Методика поверки устанавливает методы и средства первичной (при вводе в эксплуатацию и/или после ремонта) и периодической поверок.

Первичную и периодическую поверки осуществляют аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Интервал между поверками – один год.

1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

| Наименование операции | Номер пункта документа по поверке | Проведение операций при | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | первой поверке | периодической поверке |
| 1 Внешний осмотр | 7.1 | + | + |
| 2 Проверка идентификационных данных программного обеспечения (ПО) | 7.2 | + | + |
| 3 Опробование | 7.3 | + | + |
| 4 Определение метрологических характеристик (МХ) | 7.4 | + | + |
| 5 Оформление результатов поверки | 8 | + | + |

2 Средства поверки

2.1 Перечень средств измерений (СИ) и вспомогательного оборудования, применяемых при проведении поверки:

- генератор функциональный АНР-3121 (далее – генератор), диапазон частот выходных сигналов от 0,1 Гц до 10 МГц, пределы основной относительной погрешности воспроизведения частоты не более $\pm 0,05\%$;

- калибратор-измеритель унифицированный сигналов эталонный ИКСУ-260 (далее – калибратор), диапазон измерений (воспроизведения) силы постоянного тока от 0 до 25 мА, пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений (воспроизведения) силы постоянного тока $\pm (10^{-4} \cdot I + 1)$ мКА.

2.2 Допускается применение других средств измерений и оборудования с метрологическими характеристиками не хуже приведенных в п.п. 2.1.

2.3 Все средства измерений (рабочие эталоны) должны быть поверены и иметь действующие свидетельства о поверке или оттиск поверительного клейма.

3 Требования к квалификации поверителей

3.1 К выполнению поверки допускают лиц, достигших 18 лет, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90, годных по состоянию здоровья, аттестованные в качестве поверителя по ПР 50.2.012-94, изучивших настоящую методику поверки, эксплуатационную документацию на: приборы, средства поверки и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

4 Требования безопасности

4.1 При подготовке и проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, установленные в нормативно-методической документации на применяемые средства измерений и испытательное оборудование.

5 Условия поверки

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающей среды $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.);
- отсутствие вибраций, электрических и магнитных полей (кроме магнитного поля Земли).

6 Подготовка к поверке

6.1 Проверить наличие действующих свидетельств о поверке на средства поверки и испытательное оборудование.

6.2 Проверить работоспособность средств поверки.

6.3 Проверить соответствие условий проведения поверки условиям поверки.

6.4 Приборы, средства поверки и вспомогательное оборудование готовятся к работе в соответствии с эксплуатационной документацией на них.

7 Проведение поверки и обработка результатов

7.1 Внешний осмотр

7.1.1 При внешнем осмотре должно быть установлено:

- правильность оформления отметок о поверке и ремонте;
- наличие пломб предприятия-изготовителя;
- отсутствие механических и других повреждений и дефектов, препятствующих проведению поверки.

7.2 Проверка идентификационных данных программного обеспечения (ПО)

7.2.1 Проверка идентификационных данных¹⁾ ПО осуществляется путем проверки идентификационных данных ПО, указанных в эксплуатационной документации на прибор с идентификационными ПО, указанным в описании типа на прибор.

7.2.2 Результаты проверки считаются положительными, если идентификационные данные ПО, указанной в эксплуатационной документации на прибор соответствуют идентификационным данным ПО, приведенным в описании типа на прибор.

7.3 Опробование

7.3.1 При опробовании устанавливают работоспособность прибора и готовность к проведению измерений, при этом проверяют:

- соблюдение требований безопасности и условий проведения поверки;
- функционирование прибора, индикаторного устройства прибора;
- наличие выходных сигналов (при наличии).

7.4 Определение МХ

7.4.1 Для определения метрологических характеристик к соответствующим входам прибора подключают испытательное оборудование в соответствии с эксплуатационной документацией на испытательное оборудование.

7.4.2 Относительную погрешность преобразования в значения ФВ вычисляют по формулам для приборов:

- со шкалой в единицах ФВ

$$\delta X = \left(\frac{X_{\text{изм}} \cdot (Y_{\text{макс}} - Y_{\text{мин}})}{X_{\text{мин}} \cdot (Y_{\text{макс}} - Y_{\text{в}}) + X_{\text{макс}} \cdot (Y_{\text{в}} - Y_{\text{мин}})} - 1 \right) \cdot 100\%, \quad (1)$$

где $X_{\text{изм}}$ – показания прибора, ед. ФВ;

$X_{\text{мин}}$ – нижний предел диапазона измерений ФВ, ед. ФВ;

¹⁾ Только для приборов модификаций: 5500, 5600, 5075, 8150, 8550 и 9900.

X_{\max} – верхний предел диапазона измерений ФВ, ед. ФВ;

Y_{\min} – нижний предел диапазона измерений частоты (силы постоянного тока), соответствующий X_{\max} , Гц (МА);

Y_{\max} – верхний предел диапазона измерений частоты (силы постоянного тока), соответствующий X_{\max} , Гц (МА);

Y_3 – значение частоты (силы постоянного тока), соответствующее реперной точке, по показаниям генератора (калибратора), Гц (МА).

- со шкалой 0-100 % от диапазона измерений ФВ

$$\delta X = \left(\frac{X_{\text{изм}} \cdot (Y_{\max} - Y_{\min})}{X_{\min} \cdot (Y_{\max} - Y_3) + X_{\max} \cdot (Y_3 - Y_{\min})} - 1 \right) \cdot 100\%, \quad (2)$$

где $X_{\text{изм}}$ – показания прибора, %;

X_{\min} – нижний предел диапазона измерений ФВ, %;

X_{\max} – верхний предел диапазона измерений ФВ, %;

Y_{\min} – нижний предел диапазона измерений частоты (силы постоянного тока), соответствующий X_{\min} , Гц (МА);

Y_{\max} – верхний предел диапазона измерений частоты (силы постоянного тока), соответствующий X_{\max} , Гц (МА);

Y_3 – значение частоты (силы постоянного тока), соответствующее реперной точке, по показаниям генератора (калибратора), Гц (МА).

7.4.2.1 Результаты поверки считают положительными, если значения относительной погрешности преобразования в значения ФВ не превышают пределов допускаемой относительной погрешности преобразования в значения ФВ для приборов модификаций:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| - 5090, 5091 | $\pm 3,0\%$; |
| - 5500, 5600, 5075, 8150, 8550, 9900 | $\pm 0,5\%$. |

7.4.3 Относительную погрешность преобразования в значение выходного сигнала определяют по формуле для приборов:

$$\delta X_{bc} = \left(\frac{X_{bc} \cdot (Y_{\max} - Y_{\min})}{4 \text{ mA} \cdot (Y_{\max} - Y_3) + 20 \text{ mA} \cdot (Y_3 - Y_{\min})} - 1 \right) \cdot 100\%, \quad (3)$$

где X_{bc} – значение силы постоянного тока выходного сигнала прибора по показаниям калибратора, мА;

Y_{\min} – нижний предел диапазона измерений частоты, соответствующий значению силы постоянного тока выходного сигнала прибора 4 мА, Гц;

Y_{\max} – верхний предел диапазона измерений частоты, соответствующий значению силы постоянного тока выходного сигнала прибора 20 мА, Гц;

Y_3 – значение частоты, соответствующее реперной точке, по показаниям генератора, Гц.

7.4.3.1 Результаты поверки считают положительными, если значения относительной погрешности преобразования в значение выходного сигнала не превышают пределов допускаемой относительной погрешности преобразования в значение выходного сигнала $\pm 0,5\%$.

8 Оформление результатов поверки

8.1 Результаты поверки оформляют протоколом в произвольной форме.

8.2 При положительных результатах поверки оформляют свидетельство о поверке в соответствии с ПР 50.2.006-94 или делают соответствующую запись в эксплуатационной документации на прибор.

8.3 Прибор пломбируются в соответствии с конструкторской документацией изготовителя или описанием типа на прибор.

8.4 При отрицательных результатах поверки прибор к применению не допускают, отиск поверительного клейма гасят, свидетельство о поверке аннулируют, выдают извещение о непригодности с указанием причин в соответствии с ПР 50.2.006-94, а прибор направляют в

ремонт или для настройки (регулировки) производителю или авторизованной сервисной организации.

Заместитель руководителя ГЦИ СИ ЗАО КИП «МЦЭ»



В.С. Марков

Инженер-метролог ГЦИ СИ ЗАО КИП «МЦЭ»



М.О. Припутнев