

Поверка

осуществляется в соответствии с методикой поверки «Рекомендация. ГСИ. Расходомеры электромагнитные 8700. СПГК.5223.000.00 МП», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» 14.03.2006 г.