

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВАКУУММАШ»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГЦИ СИ
ФГУП «ВНИИМС»

В.Н. Яншин

2011г.

(в части разделов методики поверки)

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор
ООО НПО «Вакууммаш»

С.В. Ванягина

2011г.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ПИ С, ПИ С Exi

ПИ Т, ПИ Т Exi

Руководство по эксплуатации

ДСВ 031-10 РЭ

| Инв № подл | Подпись и дата | Инв № подл | Подпись и дата |
|------------|----------------|------------|----------------|
| | | | |

Содержание

| | |
|---|----|
| Введение | 3 |
| 1 Описание | 4 |
| 2 Технические характеристики | 4 |
| 3 Требования к электропитанию | 6 |
| 4 Требования к сопротивлению нагрузки | 6 |
| 5 Обеспечение взрывозащищенности конструкций | 6 |
| 6 Обеспечение взрывозащищенности при монтаже | 7 |
| 7 Обеспечение взрывозащищенности при эксплуатации | 7 |
| 8 Указание мер безопасности | 7 |
| 9 Транспортировка и хранение | 7 |
| 10 Подготовка к работе | 8 |
| 11 Показатели надежности | 8 |
| 12 Комплектность | 9 |
| 13 Гарантий изготовителя | 9 |
| 14 Методика поверки | 9 |
| 15 Проведение поверки | 10 |
| 16 Оформление результатов поверки | 13 |
| 17 Свидетельство о приемке | 14 |
| 18 Свидетельство об упаковывании | 14 |
| Приложение А. Форма протокола поверки | 15 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--|-------|--|-------|--|---------------|--|
| Подпись и дата | | | Инв № | | Инв № | | Колпик и дата | |
| | | | | | | | | |

| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
|-----------|-----------|----------|---------|------|
| Разработ. | Лебедев | | | |
| Провер. | Лебедев | | | |
| МЭ | Чистякова | | | |
| Н. контр. | | | | |
| Утв. | Зорин | | | |

ДСВ 031-10 РЭ

Термопреобразователи
с унифицированным выходным
сигналом
Руководство по эксплуатации

| | | |
|------|------|--------|
| Лит. | Лист | Листов |
| | 2 | 15 |

Введение

Настоящий комплект эксплуатационной документации, объединяющий руководство по эксплуатации, паспорт и методику поверки, предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с устройством и правилами эксплуатации измерительных преобразователей (далее - ИП) модификаций:

- ИП Т, ИП С - общепромышленного исполнения;
- ИП Т Exi, ИП С Exi - взрывозащищенного исполнения с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i»,
изготовленных по ТУ 4211-033-39375199-10.

ИП предназначены для применения в системах измерения температуры в различных отраслях народного хозяйства. Применение ИП позволяет передавать измеренный сигнал на удаленные вторичные приборы по стандартным электропроводам и снизить влияние электромагнитных помех на погрешности измерения.

ИП взрывозащищенного исполнения предназначены для применения во взрывоопасных зонах, где возможно образование взрывоопасных смесей категории взрывоопасности IIС и групп взрывоопасности Т6.

| | |
|------------|----------------|
| Инв № подп | Подпись и дата |
| | |

| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | ДСВ 031-10 РЭ | Лист |
|------|------|----------|---------|------|---------------|------|
| | | | | | | |

1 Описание

1.1 ИП предназначены для преобразования термоэлектродвижущей силы термоэлектрических преобразователей и сопротивления термопреобразователей сопротивления в унифицированный выходной сигнал постоянного тока, пропорциональный измеренной температуре и являются:

- по числу преобразуемых сигналов - одноканальными;
- по зависимости выходного сигнала от измеряемой температуры - с линейной зависимостью;
- по связи между входными и выходными цепями - с гальванической связью.

1.2 ИП являются изделиями второго порядка по ГОСТ Р 52931-2008 и рассчитаны на установку в стандартные клеммные головки со степенью защиты IP65 по ГОСТ 14254-96.

1.3 ИП устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70.

1.4 ИП являются устойчивыми и прочными к воздействию атмосферного давления в диапазонах, установленных для группы исполнения Р1 по ГОСТ Р 52931-2008.

1.5 ИП по устойчивости и прочности к воздействию синусоидальных вибраций соответствуют группе исполнения N3 по ГОСТ Р 52931-2008.

1.6 ИП исполнений ПИ 05Т Ехi, ПИ 05С Ехi выполнены во взрывозащищенном исполнении, имеют «особовзрывобезопасный» уровень взрывозащиты по ГОСТ Р 51330.0-99 обеспечиваемый видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i» по ГОСТ Р 51330.10-99, маркировку взрывозащиты «ExiaIICt6X».

1.7 Внешний вид и размеры приведены на рисунке 1.1.

На лицевую поверхность выведены клеммы для подключения первичных преобразователей, нагрузки и шлизы подстроечных резисторов.




Рисунок 1.1

2 Технические характеристики

2.1 ИП имеет линейно возрастающую зависимость выходного тока от измеряемой температуры, рассчитываемую по формуле:

$$I_p = I_n + [(T - T_n)/(T_b - T_n)] (I_b - I_n), \quad (2.1)$$

где:

I_p - расчетное значение выходного тока, мА;

T - значение измеренной температуры, °C;

T_b, T_n - верхний и нижний пределы диапазона измерений температуры, °C;

I_b, I_n - верхний и нижний пределы выходного тока, мА.

| | |
|--------------|----------------|
| Инв № подл | Подпись и дата |
| Взамен инв № | Инв № |
| | Подпись и дата |

| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Лист |
|------|------|----------|---------|------|------|
| | | | | | 4 |

2.2 Метрологические характеристики ИП, в зависимости от исполнений, соответствуют значениям, приведенным в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Обозначение исполнения ИП | Условное обозначение НСХ первичного преобразователя температуры ^(*) | Диапазон измерений температуры, °C | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности | |
|---------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | % | в интервале температур, °C |
| ПИ С ПИ С Exi | 100М | -50...+50 | ±0,25 | во всех диапазонах |
| | | 0...+100 | | |
| | | 0...+150 | | |
| | | 0...+180 | | |
| | 100П Pt100 | -50...+50 | | |
| | | 0...+100 | | |
| | | 0...+200 | | |
| | | 0...+300 | | |
| | | 0...+400 | | |
| | | 0...+500 | | |
| ПИ Т ПИ Т Exi | K | 0...+300 | ±0,5 | 0...+300 |
| | | 0...+500 | ±0,5 | св.+150...+500 |
| | | 0...+600 | ±1,0 | 0...+150 |
| | | 0...+900 | ±0,5 | св.+150...+600 |
| | | 0...+1000 | ±1,0 | 0...+150 |
| | | 0...+1200 | ±0,5 | св.+600...+900 |
| | | 0...+1200 | ±1,0 | 0...+600 |
| | | 0...+1200 | ±0,5 | св.+500...+1000 |
| | L | 0...+400 | ±1,0 | 0...+500 |
| | | 0...+600 | ±0,5 | св.+500...+1200 |
| | | 0...+800 | ±1,0 | 0...+500 |
| | | 0...+1200 | ±0,5 | св.+200...+400 |
| | N | 0...+400 | ±[0,5+(200-t ^(**))/25] | 0...+200 |
| | | 0...+600 | ±[0,25+(300-t)/45] | св.+300...+600 |
| | | 0...+800 | ±[0,25+(300-t)/50] | 0...+300 |
| | | 0...+1200 | ±[0,5+(400-t)/80] | св.+300...+800 |

(*) - типы НСХ первичных преобразователей температуры по ГОСТ 6651-2009 и ГОСТ Р 8.585-2001.

(**) - t – измеряемая температура

2.3 Пределы изменения выходного тока, в диапазоне преобразования температур, от 4 до 20 мА по ГОСТ 26.011-80.

2.4 Пределы допускаемой основной погрешности, выраженной в виде приведенной погрешности в процентах от нормирующего значения, определяются по формуле:

$$\gamma = [(I - I_p)/(I_b - I_n)] \cdot 100\%, \quad (2.2)$$

где:

γ - предел допускаемой основной приведенной погрешности, %;

I - измеренное значение выходного тока, мА.

2.5 Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха, на каждые 10 °C изменения температуры:

- от минус 40 °C до минус 10 °C – не более предела допускаемой основной погрешности;

- св. минус 10 °C до плюс 70 °C – не более 0,5 предела допускаемой основной погрешности.

| | |
|--------------|----------------|
| Инв № подл | Подпись и дата |
| Взамен инв № | Инв № |

| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
|------|------|----------|---------|------|
| | | | | |

ДСВ 031-10 РЭ

Лист

5

2.6 Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной воздействием постоянных магнитных полей или переменных полей сетевой частоты напряжённостью до 400 А/м, не превышают 0,5 предела допускаемой основной погрешности.

2.7 Пределы допускаемой дополнительной погрешности, исполнений ПИ Т, ПИ Т Exi, вызванной изменением температуры «холодного спая» термопары, в пределах диапазона рабочих температур, не превышают 0,5 предела допускаемой основной погрешности.

2.8 Время установления рабочего режима (предварительный прогрев) не более 15 минут.

2.9 Время установления выходного сигнала (время, в течение которого выходной сигнал входит в зону предела допускаемой основной погрешности) не более 5 секунд.

3 Требования к электропитанию

3.1 Питание ИП исполнений ПИ Т, ПИ С осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 12 до 36 В с допускаемым отклонением $\pm 2\%$.

3.2 Питание ИП исполнений ПИ Т Exi, ПИ С Exi осуществляется от искробезопасных источников постоянного тока или от источников постоянного тока общепромышленного исполнения, но через барьеры искрозащиты, напряжением 24 В $\pm 2\%$. Параметры искробезопасной цепи должны соответствовать значениям:

- максимальное входное напряжение U_i - 24 В;
- максимальный входной ток I_i - 120 мА;
- максимальная входная мощность P_i - 0,75 Вт;
- максимальная внутренняя емкость C_i - 22 нФ;
- максимальная внутренняя индуктивность L_i - 0,1 мГн.

3.3 ИП устойчивы к динамическим изменениям напряжения питания:

- прерыванию питания продолжительностью от 10 мс до 10 с;
- броскам $\pm 20\%$ от номинального значения, продолжительность изменений от 10 мс до 5 с.

1.3.4 Мощность, потребляемая ИП, не превышает 0,8 Вт.

4 Требования к сопротивлению нагрузки

4.1 Максимальное значение сопротивления нагрузки, зависящее от напряжения питания, определяется по формуле:

$$R_{h \max} = [(U_p - U_{min})/I_{max}] - R_{pr}, \quad (4.1)$$

где:

$R_{h \max}$ - максимальное значение сопротивления нагрузки;

U_p - напряжение питания;

$U_{min} = 12$ В - минимальное допускаемое значение напряжения питания;

$I_{max} = 20$ мА - максимальное значение выходного тока;

R_{pr} - сопротивление проводников линии связи.

5 Обеспечение взрывозащищенности конструкцией

5.1 Взрывозащищенность ИП основывается на принципе ограничения энергии, запасенной в электрической цепи и обеспечивается питанием ИП от искробезопасных источников постоянного тока или через барьеры искрозащиты, имеющие искробезопасные цепи уровня «ia».

5.2 Электрическая схема и конструкция ИП выполнены с учетом требований ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99:

| | |
|--------------|----------------|
| Инв № подл | Подпись и дата |
| Взамен инв № | Инв № |

| | | | | | |
|------|------|----------|---------|------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Лист |
| | | | | | |

- со стороны первичного преобразователя в схему введены токоограничительные резисторы;
- со стороны питания установлены три диода соединенных последовательно, которые исключают возможность разряда конденсатора фильтра на цепь питания;
- схема не содержит собственных источников питания и сосредоточенных индуктивностей;
- обеспечивается дополнительная защита путем герметизации электроизоляционным компаундом.

6 Обеспечение взрывозащищенности при монтаже

6.1 При монтаже ИП необходимо руководствоваться настоящим руководством по эксплуатации и нормативными документами, действующими в данной отрасли народного хозяйства.

6.2 Перед монтажом необходимо осмотреть ИП на наличие маркировки взрывозащиты и отсутствие внешних механических повреждений

6.3 ИП на месте эксплуатации должен быть надежно закреплен при помощи монтажных элементов. Подводящие кабели должны быть надежно подключены к клеммным соединениям и зафиксированы с помощью сальникового уплотнения кабельных вводов, исключая их выдергивание и проворачивание.

6.4 Крышка клеммной головки должна быть плотно закреплена, законтрана и опломбирована.

6.5 Если на месте установки ИП температура наружной поверхности клеммной головки превышает 85 °С, необходимо любым способом исключить теплопередачу к клеммной головке, обеспечив регламентированную ГОСТ Р 51330.0-99 максимальную температуру для температурного класса Т6.

7 Обеспечение взрывозащищенности при эксплуатации

7.1 При эксплуатации ИП необходимо руководствоваться:

- ГОСТ Р 51330.18-99 «Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах»;
- правилами эксплуатации электроустановок потребителя (гл. 3.4 ПЭЭП);
- настоящим руководством по эксплуатации;
- местными инструкциями на оборудование, в комплекте с которыми работают ИП.

7.2 К эксплуатации должны допускаться лица, усвоившие настоящее руководство и прошедшие необходимый инструктаж.

7.3 Ремонт и регулировка ИП на месте эксплуатации не допускается.

7.4 Во время эксплуатации ИП должны подвергаться периодической проверке на отсутствие механических повреждений на клеммной головке и целостность подводящих кабелей, наличие маркировки взрывозащиты и контролю температурного режима эксплуатации.

8 Указание мер безопасности

8.1 При монтаже и обслуживании ИП необходимо соблюдать меры предосторожности в соответствии с Правилами техники безопасности, действующими на местах их эксплуатации.

8.2 Подключение ИП к внешним электрическим цепям должно производиться при отключенном питании.

| Изв. № подл | Подпись и дата | Изв. № | Подпись и дата | Изв. № подл |
|-------------|----------------|----------|----------------|-------------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |

8.3 По способу защиты от поражения электрическим током ИП соответствуют классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Транспортирование ИП должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта. При транспортировании следует руководствоваться правилами, действующими на соответствующих видах транспорта. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

9.2 ИП должны храниться согласно условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69 на складах потребителя и поставщика по ГОСТ Р 52931-2008.

10 Подготовка к работе

10.1 Распаковать ИП. Проверить комплектность и соответствие маркировки, указанной в разделе «Свидетельство о приемке» настоящего РЭ. Выдержать при температуре $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$ и относительной влажности 30-80 % в течение 1-2 часов.




Рисунок 10.1 - Схемы соединений для ПИ 05Т, ПИ 05С




Рисунок 10.2 - Схемы соединений для ПИ 05Т Exi, ПИ 05С Exi

| | |
|----------------|----------------|
| Инв № подп | Подпись и дата |
| Взамен инв № | Инв № |
| Подпись и дата | |

- 10.2 Произвести внешний осмотр на отсутствие механических повреждений.
- 10.3 Произвести монтаж ИП в клеммной головке первичного преобразователя.
- 10.4 Электрические подключения ИП к первичным преобразователям и нагрузке произвести в соответствии со схемами соединений, приведенными на рисунках 10.1, 10.2.

11 Показатели надежности

- 11.1 Средняя наработка до отказа не менее 50000 ч.
- 11.2 Средний срок службы не менее 6 лет.

12 Комплектность

- 12.1 Комплект поставки должен содержать:

| | |
|---|----------|
| - ИП | - 1 шт. |
| - Руководство по эксплуатации (со свидетельством о приемке) | - 1 экз. |

13 Гарантии изготовителя

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие ИП требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, хранения и транспортирования.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации ИП - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления.

13.4 Адрес изготовителя:

426057, Россия, Удмуртская республика,
г. Ижевск, проезд Дерябина, 2/52,
ООО НПО «Вакууммаш»,
тел./факс (3412) 60-98-05, 60-98-15

14 Методика поверки

14.1 Поверку ИП проводят органы Государственной метрологической службы или другие аккредитованные метрологические службы. Требования к организации, порядку проведения и форма представления результатов поверки определяется ПР 50.2.006-94.

Рекомендуемый межповерочный интервал - два года.

14.2 Операции и средства поверки

14.2.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 14.1.

Т а б л и ц а 14.1

| Наименование операции | Первич-ная | Перио-дическая | Пункт методики |
|--|------------|----------------|----------------|
| Внешний осмотр | + | + | 15.1 |
| Определение основной приведенной погрешности | + | + | 15.2 |

14.2.2 Для определения основной приведенной погрешности используется Калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный ИКСУ-2000 ТУ 4381-031-13282997-00:

- диапазон измерения тока (0...25) мА, погрешность $\pm(10^{-4} \cdot I + 1)$ мкА;

| | |
|------------|----------------|
| Инв № подл | Подпись и дата |
| | |

| | | | | | |
|------|------|----------|---------|------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Лист |
| | | | | | |

ДСВ 031-10 РЭ

- диапазон воспроизведения напряжения (-10...100) мВ, погрешность $\pm(7 \cdot 10^{-5} \cdot |U| + 3)$ мкВ;
- диапазон воспроизведения сопротивлений (0...180) Ом, погрешность $\pm 0,015$ Ом;
(180...320) Ом, погрешность $\pm 0,025$ Ом;
- выходное напряжение встроенного стабилизатора напряжения (24±0,48) В.

П р и м е ч а н и е - Допускается замена средств поверки на аналогичные, обеспечивающие требуемую точность измерений.

14.3 Условия поверки

14.3.1 При проведении поверки необходимо соблюдать следующие требования:

- температура окружающего воздуха (20 ± 2) °C;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- отклонение напряжения питания от номинального значения $\pm 2\%$;
- внешние электрические и магнитные поля, удары и вибрации, влияющие на работу ИП и средств поверки, должны отсутствовать.

14.4 Подготовка к поверке

14.4.1 ИП выдерживают в условиях, установленных в 14.3, в течение 2 часов.

14.4.2 Средства поверки и оборудование подготавливают к работе в соответствии с их эксплуатационной документацией.

15 Проведение поверки

15.1 Внешний осмотр

15.1.1 При внешнем осмотре проверяют отсутствие видимых механических повреждений ИП.

15.1.2 Проверяют соответствие маркировки ИП данным, указанным в разделе «Свидетельство о приемке» настоящего РЭ.

15.2 Определение основной приведенной погрешности ИП

15.2.1 Определение основной приведенной погрешности ИП в исполнениях ПИ 05С, ПИ 05С Exi.

Собрать схему измерений согласно рисунку 15.1 и на калибраторе ИКСУ-2000 поочередно установить значения входного сигнала, согласно таблице 15.1, фиксируя значения выходного тока в каждой точке измерения.

Рассчитать основную приведенную погрешность в каждой точке измерения по формуле (2.2).




Рисунок 15.1 - Схема измерений для ИП исполнений ПИ 05С, ПИ 05С Exi

| | | | | |
|------------|----------------|--------------|----------|----------------|
| Инв № полн | Подпись и дата | Взамен инв № | Инв № д. | Подпись и дата |
| | | | | |

Таблица 15.1

| Условное обозначение НСХ ПП | Диапазон измерения температуры, °C | Расчетные значения выходного тока, мА (в точках диапазона, %) | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | 4 (0) | 8 (25) | 12 (50) | 16 (75) | 20 (100) |
| | | Значения входного сигнала, Ом (в измеряемых точках диапазона температур, °C) | | | | |
| 100М | -50...50 | 78,46 (-50) | 89,27 (-25) | 100,00 (0) | 110,70 (25) | 121,40 (50) |
| | 0...100 | 100,00 (0) | 110,70 (25) | 121,40 (50) | 132,10 (75) | 142,80 (100) |
| | 0...150 | 100,00 (0) | 116,05 (37,5) | 132,10 (75) | 148,15 (112,5) | 164,20 (150) |
| | 0...180 | 100,00 (0) | 119,26 (45) | 138,52 (90) | 157,78 (135) | 177,04 (180) |
| 100П | -50...50 | 80,00 (-50) | 90,04 (-25) | 100,00 (0) | 109,89 (25) | 119,70 (50) |
| | 0...100 | 100,00 (0) | 109,89 (25) | 119,70 (50) | 129,44 (75) | 139,11 (100) |
| | 0...200 | 100,00 (0) | 119,70 (50) | 139,11 (100) | 158,22 (150) | 177,04 (200) |
| | 0...300 | 100,00 (0) | 129,44 (75) | 158,22 (150) | 186,35 (225) | 213,81 (300) |
| | 0...400 | 100,00 (0) | 139,11 (100) | 177,04 (200) | 213,81 (300) | 249,41 (400) |
| | 0...500 | 100,00 (0) | 148,70 (125) | 195,57 (250) | 240,62 (375) | 283,85 (500) |
| Pt100 | -50...50 | 80,31 (-50) | 90,19 (-25) | 100,00 (0) | 109,73 (25) | 119,40 (50) |
| | 0...100 | 100,00 (0) | 109,73 (25) | 119,40 (50) | 128,99 (75) | 138,51 (100) |
| | 0...200 | 100,00 (0) | 119,40 (50) | 138,51 (100) | 157,33 (150) | 175,86 (200) |
| | 0...300 | 100,00 (0) | 128,99 (75) | 157,33 (150) | 185,01 (225) | 212,05 (300) |
| | 0...400 | 100,00 (0) | 138,51 (100) | 175,86 (200) | 212,05 (300) | 247,09 (400) |
| | 0...500 | 100,00 (0) | 147,95 (125) | 194,10 (250) | 238,44 (375) | 280,98 (500) |

15.2.2 Определение основной приведенной погрешности ИП в исполнениях ПИ 05Т, ПИ 05Т Exi.

Собрать схему измерений согласно рисунку 15.2 и на калибраторе ИКСУ-2000 установить значение входного сигнала 0 мВ. Зафиксировать значение выходного тока.

Вычислить напряжение компенсации «холодного спая», пользуясь таблицей 15.2, по формуле:

$$U_{xc} = (I - I_n)/S, \quad (15.1)$$

где:

U_{xc} - напряжение компенсации «холодного спая», мВ;

S - крутизна преобразования, мА/мВ;

I_n - начальный ток, мА.




Рисунок 15.2 - Схема измерений для ИП исполнений ПИ 05Т, ПИ 05Т Exi

Т а б л и ц а 15.2

| Условное обозначение НСХ ПП | Диапазон измерений температуры, °C | Iн, мА | S, мА/мВ | Значения входного сигнала, мВ Значения выходного сигнала, мА (в измеряемых точках диапазона температур, °C) | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | | 0 | 3,059 | 6,138 | 9,141 | 12,209 |
| K | 0...300 | 3,986 | 1,3107 | 4,00 (0) | 8,00 (75) | 12,00 (150) | 16,00 (225) | 20,00 (300) |
| | 0...500 | 4,120 | 0,772 | 6,138 (150) | 9,646 (237,5) | 13,248 (325) | 16,926 (412,5) | 20,644 (500) |
| | 0...600 | 4,136 | 0,6394 | 6,138 (150) | 10,664 (262,5) | 15,343 (375) | 20,112 (487,5) | 24,905 (600) |
| | 0...900 | 3,955 | 0,4293 | 24,905 (600) | 28,079 (675) | 31,213 (750) | 34,297 (825) | 37,326 (900) |
| | 0...1000 | 3,975 | 0,3869 | 20,644 (500) | 25,967 (625) | 31,213 (750) | 36,323 (875) | 41,276 (1000) |
| | 0...1200 | 3,749 | 0,3309 | 20,644 (500) | 28,079 (675) | 35,313 (850) | 42,247 (1025) | 48,838 (1200) |
| L | 0...400 | 5,165 | 0,4725 | 14,560 (200) | 18,642 (250) | 22,843 (300) | 27,135 (350) | 31,492 (400) |
| | 0...600 | 5,059 | 0,3046 | 22,843 (300) | 29,307 (375) | 35,888 (450) | 42,505 (525) | 49,108 (600) |
| | 0...800 | 4,782 | 0,2287 | 22,843 (300) | 33,686 (425) | 44,709 (550) | 55,678 (675) | 66,466 (800) |
| N | 0...1200 | 4,849 | 0,3455 | 12,974 (400) | 20,613 (600) | 28,455 (800) | 36,256 (1000) | 43,846 (1200) |

П р и м е ч а н и е - В случае, если диапазон измерений температуры отличается от приведенных в таблицах 15.1, 15.2, значения входных сигналов следует определять непосредственно по таблицам НСХ ГОСТ Р 8.585-2001 и ГОСТ 6651-2009, а расчетные значения выходного тока определять по формуле (2.1).

На калибраторе ИКСУ-2000 поочередно установить значения входного сигнала, равные разности ($U - U_{xc}$), пользуясь таблицей 15.2 и фиксируя значения выходного тока в каждой точке измерения.

Рассчитать основную приведенную погрешность в каждой точке измерения по формуле (2.2).

15.2.3 ИП считается прошедшим проверку, если наибольшее из рассчитанных значений основной приведенной погрешности не превышает значений, указанных в таблице 2.1.

16 Оформление результатов поверки

16.1 Результаты поверки оформляются протоколом по форме, приведенной в приложении А. При положительных результатах первичной поверки ИП признается годным к эксплуатации, о чем делается соответствующая отметка в разделе «Свидетельство о приемке» настоящего РЭ. При периодической поверке оформляется «Свидетельство о поверке» в соответствии с ПР 50.2.006-94.

16.2 При отрицательных результатах периодической поверки ИП к эксплуатации не допускается и на него выдается «Извещение о непригодности к применению» с указанием причин в соответствии с ПР 50.2.006-94.

| | |
|------------|----------------|
| Инв № подл | Подпись и дата |
| | |

| | | | | |
|------|------|----------|---------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
| | | | | |

ДСВ 031-10 РЭ

Лист

15

17 Свидетельство о приемке

17.1 Преобразователь измерительный _____

зав. №_____, соответствует ТУ 4211-033-39375199-10 и признан годным к эксплуатации.

17.1.1 Условное обозначение НСХ ПП _____

17.1.2 Диапазон измерения температур, °C _____

17.1.3 Предел основной приведенной погрешности ИП, %
в интервале температур, °C _____

Представитель ОТК _____

подпись

расшифровка подписи

МП

Дата выпуска _____

17.2 Отметка о первичной поверке

Поверитель _____

подпись

расшифровка подписи

МП

Дата _____

18 Свидетельство об упаковывании

18.1 Преобразователь измерительный упакован ООО НПО «Вакууммаш» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик _____

подпись

расшифровка подписи

Дата _____

| | |
|--------------|----------------|
| Инв. № подл | Подпись и дата |
| Взамен инв № | Инв № |
| | |

| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | ДСВ 031-10 РЭ | Лист |
|------|------|----------|---------|------|---------------|------|
| | | | | | | 14 |

Приложение А
(рекомендуемое)
Форма протокола поверки

ПРОТОКОЛ

от _____

первичной / периодической поверки

(наименование поверяемого ИП с указанием типа)

Зав. номер _____

Условное обозначение НСХ первичного преобразователя _____

Нормированный диапазон выходного токового сигнала ($I_b \dots I_h$), мА _____

Диапазон измерений температуры ($T_n \dots T_b$), °C _____

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % _____

Средства поверки (наименование, зав. номер)

Замечания по внешнему осмотру:

Определение основной приведенной погрешности измерительного преобразователя:

| Измеряемая точка диапазона температур, T , °C | Значение входного сигнала, Ом или мВ | Значение выходного сигнала, мА | | Основная приведенная погрешность измерительного преобразователя, % | |
|---|---|-----------------------------------|---------------------|--|------------|
| | | измеренное, I | расчетное, I_p | рассчитанная | допустимая |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Заключение:

Поверитель

Подпись

Фамилия

| | |
|-------------|----------------|
| Инв. № подл | Подпись и дата |
| | |

| | | | | |
|------|------|----------|---------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
| | | | | |

ДСВ 031-10 РЭ

Лист

15