СОГЛАСОВАНО: Главный метролог ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология»

В. А. Лапшинов

2023 г.

«ГСИ. Весы динамические DTC-100. Методика поверки» МП-077-2022

1. Общие положения

- 1.1 Настоящая методика поверки распространяется на весы динамические DTC-100 (далее по тексту весы), и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.
- 1.2 В результате поверки должны быть подтверждены следующие метрологические требования, приведенные в таблице А.1 приложения А настоящей МП-077-2022.
- 1.3 Прослеживаемость при поверке весов обеспечивается в соответствии с ГПС, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 04.07.2022 г. № 1622, к государственному первичному эталону единиц массы (килограмма), ГЭТ 3-2020.
- 1.4 Метод, обеспечивающий реализацию методики поверки прямой метод измерений

2. Перечень операции поверки

2.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

Hamananan awar awar awar awar awar awar awa	Обязательность проведения операции при поверке		Номер пункта
Наименование операции	первичной	периодической	методики поверки
1. Внешний осмотр средства измерений	да	да	7
2. Подготовка к поверке и опробование средства измерений	да	да	8
3. Проверка программного обеспечения средства измерений	да	да	9
4. Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	да	да	10
4.1 Определение абсолютной погрешности измерений массы при их центральном расположении на конвейерной ленте в режиме динамического взвешивания	да	да	10.1
4.2 Определение абсолютной погрешности измерений массы при их нецентральном расположении на конвейерной ленте в режиме динамического взвешивания	да	да	10.2
5. Оформление результатов поверки	да	да	11

2.2 Если при проведении той или иной операции получен отрицательный результат, дальнейшая поверка прекращается.

3. Требования к условиям проведения поверки

3.1 При проведении поверки соблюдают следующие нормальные условия: температура окружающей среды, °C от -10 до +40

4. Требования к специалистам, осуществляющим поверку

4.1 К проведению поверки допускается персонал, изучивший настоящую методику поверки и эксплуатационную документацию на поверяемые весы, имеющих квалификацию поверителя и прошедших инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

5. Метрологические и технические требования к средствам поверки

5.1 При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2 - Сведения о средствах поверки

Операции поверки,	Метрологические и технические	Перечень
требующие применения	требования к средствам поверки,	рекомендуемых средств
средств поверки	необходимые для проведения поверки	поверки
п. 8 Контроль условий поверки (при подготовке к опробованию и поверке)	Средства измерений температуры окружающей среды в диапазоне измерений от -10 до +40 °C, с абсолютной погрешностью не более ±1 °C;	Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 М 5-Д, рег. № 71394-18
п. 10 Определение метрологических характеристик средства измерений	Рабочие эталоны 5-го разряда по Приказу Росстандарта от 04.07.2022 г. № 1622 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы»	Гири класса точности E ₁ , E ₂ , F ₁ , F ₂ , M ₁ , M ₁₋₂ по ГОСТ OIML R 111-1- 2009

Примечание — Допускается использовать при поверке другие утвержденные и аттестованные эталоны единиц величин, средства измерений утвержденного типа и поверенные, обеспечивающих определение (контроль) метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью.

6. Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

6.1 При проведении поверки соблюдают требования безопасности, указанные в эксплуатационной документации на поверяемые весы, а также на используемые средства поверки и вспомогательное оборудование.

7. Внешний осмотр средства измерений

- 7.1 При внешнем осмотре устанавливают соответствие весов следующим требованиям:
- соответствие комплектности перечню, указанному в эксплуатационной документации;
 - соответствие маркировки весов требованиям эксплуатационной документации;
- соответствие внешнего вида средства измерений описанию и изображению, приведенному в описании типа;
- весы не должны иметь видимых механических повреждений, влияющих на работоспособность.
- 7.2 Результат внешнего осмотра считают положительным, если весы соответствует указанным выше требованиям.

8. Подготовка к поверке и опробование средства измерений

- 8.1 Подготовка к поверке
- 8.1.1 Выполнить мероприятия по обеспечению условий безопасности.
- 8.1.2 Проверить в федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений наличие сведений о действующих сроках поверки применяемых средств измерений.
- 8.1.3 Проверить соблюдение условий проведения поверки на соответствие п. 3 настоящей методики поверки.
 - 8.1.4 Включить весы и дать проработать не менее 10 минут.
- 8.1.5 Подготовить поверяемые весы и эталонные средства измерений к работе в соответствии с эксплуатационной документацией.
 - 8.2. Опробование
- 8.2.1 При опробовании проводят проверку общего функционирования весов в следующем порядке:
 - включают весы;
 - 2) выдерживают весы во включенном состоянии в течение не менее 10 минут;

- 3) проверяют работоспособность весов и входящих в нее отдельных устройств и механизмов;
 - 4) проверяют функционирование устройств установки на нуль и тарирования;
- 8.2.2 Результат опробования считают положительным, если по окончанию процедуры опробования отсутствуют сигнализации об ошибках.

9. Проверка программного обеспечения средства измерений

- 9.1 Проверка программного обеспечения (ПО) весов проводится путем проверки соответствия ПО весов, представленных на поверку, тому ПО, которое было зафиксировано при испытаниях в целях утверждения типа.
 - 9.2 Для проверки соответствия ПО выполняют следующие операции:
- проводят визуализацию идентификационных данных ПО, установленного в весы (номер версии ПО) в соответствии с процедурой, указанной в Руководстве по эксплуатации, п. 4 «ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ» на поверяемое средство измерений.
- сравнивают полученные данные с идентификационными данными указанными в таблице 3.
- 9.3 Результат подтверждения соответствия ПО считают положительным, если идентификационные данные ПО соответствуют указанным в таблице 3.

Таблица 3 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	_
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	V1.x*
Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	-
* - где «х» принимает значения от 0 до 9 и не относится к метрологически зн ПО	ачимой части

10. Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

- 10.1 Определение абсолютной погрешности измерений массы при их центральном расположении на конвейерной ленте в режиме динамического взвешивания
- 10.1.1 Определение абсолютной погрешности измерений массы при центральном расположении гирь на конвейерной ленте осуществляют при трёх значениях массы во всем диапазоне измерений весов, включая Міп и Мах.
- 10.1.2 Определение абсолютной погрешности измерений массы при каждой номинальной нагрузке проводится не менее 5 раз.
 - 10.1.3 Абсолютную погрешность измерений массы (Δi) определяют по формуле (1):

$$\Delta i = X_{\mathcal{H}} - X_{\mathcal{I}},\tag{1}$$

где.

Хи – измеренное значение массы нагрузки по DTC-100, г;

Хд – действительное значение массы, г

- 10.1.4 Результаты измерений заносят в протокол.
- 10.1.5 Результаты измерений считают положительными, если погрешность измерений не превышает пределов допускаемой погрешности весов в соответствии с таблицей А.1 приложения А.
- 10.2 Определение абсолютной погрешности измерений массы при их нецентральном расположении на конвейерной ленте в режиме динамического взвешивания.
- 10.2.1 При определении абсолютной погрешности измерений массы при их нецентральном расположении на конвейерной ленте в режиме динамического взвешивания применяется нагрузка, значение массы которой находится между 1/3 и 2/3 от значения максимальной нагрузки (Мах) весов.
- 10.2.2 Определение погрешности измерений массы проводят путем взвешивания нагрузки в центре каждой зоны в режиме динамического взвешивания, в соответствии с рисунком 1.




Рисунок 1 — Расположение нагрузок в режиме динамического взвешивания при их нецентрированном положении при движении по конвейерной ленте.

- 10.2.3 Определение абсолютной погрешности измерений массы в каждой зоне проводится не менее 3 (трёх) раз.
- 10.2.4 Рассчитывают абсолютную погрешность измерений массы при их нецентральном расположении на конвейерной ленте в режиме динамического взвешивания по формуле 1.
 - 10.2.5 Результаты измерений заносят в протокол.
- 10.2.6 Результаты измерений считают положительными, если погрешность измерений не превышает пределов допускаемой погрешности весов в соответствии с таблицей А.1 приложения А.

11. Оформление результатов поверки

- 11.1 Сведения о результатах поверки весов передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, предусмотренным частью 3 статьи 20 Федерального закона № 102-Ф3.
 - 11.2 При проведении поверки оформляют протокол результатов в свободной форме.
 - 11.3 Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.
- 11.4 По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, выдается свидетельство о поверке по установленной форме, соответствующей действующему законодательству в области обеспечения единства измерений
- 11.5 По заявлению владельца средств измерений или лица, представившего их на поверку, в случае отрицательных результатов поверки, выдается извещение о непригодности к применению средства измерений.

Приложение A (обязательное)

Метрологические характеристики

Таблица А.1 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Максимальная нагрузка (Мах), г	30000
Минимальная нагрузка (Min), г	100
Значение поверочного интервала (е), г	10
Действительная цена деления шкалы (d), г	10
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений массы, г	±30
Число поверочных интервалов (n)	3000