

# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



“СОГЛАСОВАНО”  
Зам. Генерального директора  
ФГУ ПРОСТЕСТ-МОСКВА  
А.С. Евдокимов

2002г.

|  |   |
|--|---|
| <b>Мультиметры<br/>цифровые<br/>типа M890G</b> | <p>Внесены в Государственный реестр средств измерений<br/>Регистрационный № <u>16248-94</u></p> <p>Взамен<br/>№</p> |
|--|---|

Выпускаются по технической документации фирмы “Mastech”, Гонконг

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мультиметры цифровые типа M890G предназначены для измерения параметров: постоянного и переменного электрического тока (напряжение, ток и частота); параметров электрических цепей (сопротивление, проводимость, ёмкость); для измерения параметра  $h_{21}$  транзисторов, а также для измерения термо-ЭДС термопары типа К в единицах температуры и отображения результатов измерений в цифровом виде.

Мультиметры цифровые типа M890G применяются в полевых, цеховых, лабораторных и бытовых условиях как рабочее средство измерений в соответствии с его назначением.

## ОПИСАНИЕ

Мультиметры цифровые типа M890G (далее просто: мультиметры) представляет собой портативный электрический измерительный прибор с расположенным на его передней панели: поворотным 30-позиционным переключателем для выбора вида измеряемой величины и её предела; жидкокристаллическим дисплеем для отображения результатов измерения в цифровом виде, а также для отображения сведений о единицах измерения величины и наличии перегрузки.

На передней панели мультиметров имеются 4 однополюсных гнезда для подключения прибора к контролируемым объектам соответственно в режимах: измерения напряжения, силы тока, сопротивления, проводимости; 2 щелевидных гнезда для подключения конденсаторов при контроле их ёмкости; специализированная панель для подключения транзисторов при определении их параметра  $h_{FE}$ , а также 2 гнезда для подключения термопары при измерении температуры контролируемого объекта.

На задней стороне мультиметров находится съёмная 9-вольтовая батарея, а также откидная планка упора для установки мультиметров в наклонном положении.

Принцип действия мультиметров основан на аналого-цифровом преобразовании (АЦП) с двойным интегрированием параметров измеряемых электрических сигналов, автоматической коррекции нуля, автоматическом определении полярности, автоматической индикации перегрузки.

| №<br>п/п | Функция мультиметра  | Диапазон | Разрешение<br>(ед. счета) | Предел основной допускаемой погрешности | Температурн.коэффициент в диапазонах 0...18°C и 28...40°C |
|----------|--|----------|---------------------------|---|---|
| 1        | 2  | 3        | 4                         | 5                                       | 6   |
| 1        | Измерение силы постоянного тока  | 2 мА     | 1 мкА                     | 0,8% от показания+ 1ед.сч.              | (0,15% от показания +1 1ед.сч.)/ °C                       |
|          |  | 20 мА    | 10 мкА                    | то же                                   | то же   |
|          |  | 200 мА   | 100 мкА                   | 1,2% от показания+ 1ед.сч.              | то же   |
|          |  | 20 А     | 10 мА                     | 2% от показания+ 5ед.сч.                | то же   |
| 2        | Измерение напряжения постоянного тока ( $R_{bx}=10$ МОм)                             | 200 мВ   | 100 мкВ                   | 0,5% от показания + 1ед.сч.             | то же   |
|          |  | 2 В      | 1мВ                       | то же                                   | то же   |
|          |  | 20 В     | 10 мВ                     | то же                                   | то же   |
|          |  | 200 В    | 100 мВ                    | то же                                   | то же   |
| 3        | Измерение силы переменного тока в диапазоне частот 40-400 Гц                         | 1000 В   | 1 В                       | 0,8% от показания+2ед.сч.               | то же   |
|          |  | 200 мА   | 100 мкА                   | 2% от показания+3ед.сч.                 | то же   |
|          |  | 10 А     | 10 мА                     | 3% от показания+7ед.сч.                 | то же   |
|          |  | 200 Ом   | 0,1 Ом                    | 0,8% от показания+3ед.сч.               | то же   |
| 4        | Измерение напряжения переменного тока в диапазоне частот 40-400Гц ( $R_{bx}=10$ МОм) | 20 В     | 10 мВ                     | то же                                   | то же   |
|          |  | 200 В    | 100 мВ                    | то же                                   | то же   |
|          |  | 700 В    | 1 В                       | 1,2% от показания+3ед.сч.               | то же   |
|          |  | 20 кГц   | 10 Гц                     | 1% от показания+1ед.сч.                 | то же   |
| 5        | Измерение частоты  | 2000 пФ  | 1 пФ                      | 2,5% от показания+5ед.сч.               | то же   |
|          |  | 20 нФ    | 10 пФ                     | то же                                   | то же   |
|          |  | 200 нФ   | 100 пФ                    | то же                                   | то же   |
|          |  | 2 мкФ    | 1 нФ                      | то же                                   | то же   |
| 6        | Измерение сопротивления  | 2000 Ом  | 1 Ом                      | 0,8% от показания+1ед.сч.               | то же   |
|          |  | 2 кОм    | 10 Ом                     | то же                                   | то же   |
|          |  | 200 кОм  | 100 Ом                    | то же                                   | то же   |
|          |  | 2 МОм    | 1 кОм                     | то же                                   | то же   |
| 7        | Измерение ёмкости  | 20 МОм   | 10 кОм                    | 1% от показания+2ед.сч.                 | то же   |
|          |  | 2000 пФ  | 1 пФ                      | 2,5% от показания+5ед.сч.               | то же   |
|          |  | 20 нФ    | 10 пФ                     | то же                                   | то же   |
|          |  | 200 нФ   | 100 пФ                    | то же                                   | то же   |
| 8        | Тест электропроводности  | 2 мкФ    | 1 нФ                      | то же                                   | то же   |
|          |  | 20 мкФ   | 10 нФ                     | то же                                   | то же   |
| 9        | Измерение $h_{FE}$ транзисторов ( $I_b=10$ мкА, $U_{CE}=2,8$ В)                      | < 30 Ом  | -                         | продолжительный звук                    | -   |
|          |  | 2000     | 1                         | 4% от показания+1 ед.сч.                | то же   |

10. Измерение термо-ЭДС термопары типа К.

| Тип термопары | Диапазон, °C | Разрешение | Погрешность измерения, °C |
|---------------|--------------|------------|---------------------------|
| К             | - 50...-20   | 1°C        | 1,5% от показания + 6°C   |
|               | -20...+400   | 1°C        | 0,75% от показания+3°C    |
|               | 400...1000   | 1°C        | 1,5% от показания+ 15°C   |

11. Дисплей: жидкокристаллический, 3 1/2 разрядный.

12. Питание: батарея 9,0 В.

13. Габариты: 88x170x38 мм.

14. Масса: 0,34 кг.

15. Рабочая температура окружающей среды: 0...+40 °C.

16. Температура хранения: -10...+50 °C.

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации и на переднюю поверхность корпуса мультиметра печатью.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

1. Мультиметр цифровой типа M890G.
2. Техническая документация фирмы-изготовителя.
3. Методика поверки МП-РТ-330-96.

## **ПОВЕРКА**

Поверка мультиметров должна производиться в соответствии с методикой МП-РТ-330-96: "Мультиметр цифровой типа M890G, фирмы Mastech, Гонконг. Методика поверки. Ростест-Москва, 1996 г.", утвержденной Ростест-Москва.

В перечень оборудования, необходимого для поверки мультиметра при ввозе из-за границы и в процессе эксплуатации входят:

- установка поверочная УППУ-1м, 1разр.;
- калибратор напряжения П320, кл.0,05;
- калибратор тока П321, кл.0,05;
- генератор сигналов Г3-109, кл. 0,005;
- мера сопротивления Р40107, кл.0,02;
- магазин сопротивлений Р327, кл.0,01;
- магазин ёмкости Р5025, кл.0,1;
- компаратор напряжений Р3003, кл.0,0005.

Межповерочный интервал - 1 год.

## **НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия."

ГОСТ 10374-93. "Приборы электроизмерительные комбинированные переносные."

ГОСТ Р 50431-92 (МЭК 584-1-77) "Термопары. Часть 1.Номинальные статические характеристики преобразования."

Техническая документация фирмы-изготовителя.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Мультиметры цифровые типа M890G соответствуют нормам, приведенным в нормативной и технической документации.

Сертификат соответствия № РОСС СН. АЯ46 А02474, выданный 08.04.2002 г. органом по сертификации промышленной продукции Ростест-Москва.

Изготовитель - фирма Mastech, Гонконг.

Поставщик - ООО "Локус-Тест".

Адрес поставщика: 121108, Москва, ул. И.Франко, 4,



Генеральный директор ООО "Локус Тест":

Подпись

С.П. Брюхнов

Котельников Е.В.

Нефёдов В.Д.