

Вакуумметры с одновитковой трубчатой пружиной, показывающие, общего назначения, в корпусе диаметром 160 мм, с заводскими обозначениями ОБВ-160, ОБВ-160Б и ВОШ-160, Западно-Сибирского совнархоза, Госреестр № 1783—63, предназначены для измерения вакуумметрического давления газообразных и жидких сред и рассчитаны для применения при температуре окружающего воздуха от  $-50$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ . Вакуумметры изготавливаются в соответствии с ГОСТ 8625—59 и относятся: по точности — к классу 1,5; по устойчивости к механическим воздействиям — к обыкновенным; по степени сопротивляемости воздействиям внешней среды — к приборам в обыкновенном корпусе.

Верхние пределы измерений приборов  $1 \text{ кгс/см}^2$  ( $\sim 0,98 \cdot 10^5 \text{ н/м}^2$ ). Основная погрешность показаний вакуумметров не превышает  $\pm 1,5\%$  от верхнего предела измерений.

Поверку приборов производят в соответствии с инструкцией Госкомитета 4—53.