

СОГЛАСОВАНО



Руководитель ГЦИ СИ ЦСМС

Фатхутдинов М.А.

« 11 » мая 2000г.

<p>Ультразвуковой толщиномер УТ-901А</p>	<p>Внесены в Государственный реестр средств измерений. Регистрационный № 20247-00</p>
--	---

Выпускаются по технической документации ООО «Мера»

**НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Ультразвуковой толщиномер УТ-901А предназначен для измерения толщины изделий плоской, цилиндрической, клиновидной формы из стали, сплавов алюминия, титана при одностороннем доступе.

Образцы предназначены для эксплуатации на объектах ООО «ТАТТРАНСГАЗ».

**ОПИСАНИЕ.**

Толщиномер ультразвуковой УТ-901А является переносным измерительным прибором, предназначенным для работы в полевых (при температуре от +5 до +30 °С), цеховых и лабораторных условиях.

Ультразвуковой толщиномер УТ-901А конструктивно изготовлен из дюралюминиевого корпуса. Для индикации измеренных показаний толщины служит жидкокристаллический индикатор. Ультразвуковой раздельно-совмещенный преобразователь подсоединяется к толщинумеру с помощью высокочастотных разъемов.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

1. Диапазон измеряемых толщин, мм.....от 2,0 до 30
  2. Погрешность измерения толщины, мм..... $\pm 0,1$
  3. Частота ультразвуковых колебаний используемых ультразвуковых  
раздельно – совмещенных преобразователей, МГц.....от 2,5 до 10
  4. Контактная жидкость – глицерин, машинное масло.
  5. Коэффициент преобразования преобразователя, не менее ..... $0,5 \times 10^{-4}$
  6. Питание от аккумулятора типа «Крона», В.....8,4
  7. Потребляемая мощность, Вт, не более..... 0,35
  8. Габаритные размеры, мм, не более.....165×70×30
  9. Масса толщиномера, кг., не более..... 0,35
  10. Время непрерывной работы, ч.....8
  - 11.\* Время автоматического отключения при неиспользовании прибора,  
мин.....1,5
  - 12.\* Количество измерений записываемых в память прибора.....40
  - 13.\* Запрограммированные толщины стандартных образцов:  
нижнего предела L, мм..... 1,0; 3,0; 8,0; 10,0; 16  
верхнего предела H, мм..... 8,0; 10,0; 16,0; 24,0; 30.
  14. Ручная установка толщины образцов.
  15. Автоматическое отключение при разряде аккумулятора.
  16. Два режима работы индикации толщины с ценой деления младшего  
разряда 0,1 мм. или 0,01 мм.
  17. Температура окружающей среды, °С.....от +5 до +30
- (\*)- возможно программное изменение по желанию потребителя.

## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА.

Знак утверждения типа наносится на первый лист паспорта.



